

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月6日

リコール届出番号	外-3602	リコール開始日	令和5年4月6日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位(部品名)	停止表示器材(三角停止表示板)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性の技術基準を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4MOLD020791～WAUZZZ4MXND008392 令和2年7月16日～令和4年3月4日	386	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4MOLD020824～WAUZZZ4MXMD013820 令和2年7月16日～令和4年1月28日	26	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10MD012596～WAUZZZF1XND009724 令和3年1月9日～令和4年3月4日	317	
	3AA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15MD014649～WAUZZZF19ND003736 令和3年1月15日～令和3年10月6日	3	
	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUZZZF10MD018985～WUZZZF1XND008630 令和2年12月25日～令和4年1月28日	131	
	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～WAUZZZF1XLD023555 令和元年5月31日～令和2年7月28日	1,135	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス / アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4M0JD000991～WAUZZZ4MXKD043736 平成29年7月24日～令和元年10月8日	540	
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq / アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M0JD003227～WAUZZZ4MXJD060972 平成29年8月10日～令和元年10月8日	113	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 2.0Tq エアサス / アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4M0JD001235～WAUZZZ4MXMD007841 平成29年7月24日～令和2年12月16日	1,142	
	ABA-4MCYRS	アウディ Q7 2.0Tq / アウディ Q7 45Tq	WAUZZZ4M0JD004703～WAUZZZ4MXKD030971 平成29年7月13日～令和元年11月21日	119	
	ZAA-FZEBJ	アウディ Q4 40 e-tron	WAUZZZFZONP049394～WAUZZZFZXP012985 令和4年9月11日～令和5年1月31日	541	
(計12型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月13日～令和5年1月31日	(計4,454台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。