

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年12月21日

リコール届出番号	外-3749		リコール開始日: 令和5年12月22日		
届出者の氏名又は名称	トリアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 代表取締役 大貫陽介		(製作国: イギリス) (製作者名: トリアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)		
不具合部位 (部品名)	電気装置(ヒューズ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置においてヒューズの設計が不適切なため、運転中に警音器を操作するとスターター回路兼警音器用のヒューズが切れることがある。 そのため、警音器の作動及びエンジンの再始動ができないおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、スターター回路兼警音器用ヒューズを対策品に交換する。 取扱説明書およびヒューズボックスカバーの表示を修正する。				
不具合件数	2件	事故の有無	無し		
発見の動機	社内の情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 弊社のインターネットホームページに掲載する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トリアンフ	2BL-YJJ2500	「ロケット 3R」	SMTYBG11J5L979328 ~ SMTYBG11J5NBA7457 令和元年10月24日～令和4年2月24日	392	
		「ロケット TFC」	SMTYBG12J5L978634～SMTYBG12J5L985365 令和元年10月8日～令和元年11月13日	15	
		「ロケット 3GT」	SMTYBG10J5NAG0620 ~ SMTYBG10J5NAZ4791 令和3年4月12日～令和4年1月24日	93	
	8BL-YJJ2500	「ロケット 3R」	SMTYBG11J5NAV7984 ~ SMTYBG11J5PBL5958 令和3年8月17日～令和5年3月3日	33	
		「ロケット GT」	SMTYBG10J5NAU3456 ~ SMTYBG10J5PBL6099 令和3年6月12日～令和5年3月3日	16	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体範囲) 令和元年10月8日 ~ 令和5年3月3日	(計549台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。