

# 河道閉塞等の箇所と対策状況



監視カメラ・Ku-SAT（衛星通信装置）設置状況（紅葉川）



輪島市役所への映像配信  
市役所職員による映像確認状況

寺地川は、現況安定した状態にあるが、溪流の勾配が急であり保全対象も近いことから、監視体制を整備し、対応工事の準備中。

鈴屋川は、現況安定した状態にあるが、今後の降雨等により不安定化することによって、監視体制を整備し、一部で対応工事実施中。

紅葉川は、現況安定した状態にあるが、今後の降雨等により不安定化することによって、監視体制を整備し、対応工事実施中。



カメラ等  
設置済み 設置予定

対策工事を実施している河川: 3河川  
カメラ等により監視を実施する河川(予定含む): 3河川

寺地川  
鈴屋川  
金蔵川  
カメラ監視実施  
(予定含む)

金蔵川は、土石流の発生の危険性はないが、浸水被害の拡大の恐れがあるため、監視体制の整備を予定。

輪島市

能登町

河川数 6河川(14箇所)

河原田川は、土石流の発生の危険性はないが、浸水被害の拡大の恐れがあるため、対応工事実施中。

山田川は、土石流の発生の危険性はないが、浸水被害の拡大の恐れがあるため、対応工事実施中。



仮排水路設置部の掘削  
(河原田川)

写真：石川県提供

作図には地理院地図を利用