


# 改善箇所説明図



車両制御コンピュータにおいて、スマート・ブレーキ・サポートの制御プログラムが不適切なため、道路横に斜めの金属壁などがあった場合に、前進時左右接近物検知機能が誤作動することがある。そのため、衝突の可能性がないにもかかわらず障害物との接近を知らせる警報音が鳴り、ディスプレイに警告表示が出て、最悪の場合、衝突被害軽減ブレーキが作動し、急制動がかかるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、車両制御コンピュータの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：車台番号打刻のハイフン後二番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

注)  は、プログラムを修正する部品を示す。