

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月16日

リコール届出番号	外-3794	リコール開始日	令和6年5月16日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位 (部品名)	運転支援装置 (ドライバーアシストシステムコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、ソフトウェア開発時の検証が不十分だったため、アクティブブレーンキープアシスト機能を使用してコーナリングした際、想定した速度を超過することがある。そのため、最大横加速度が協定規則第79号の技術的な要件 (かじ取装置試験の基準) に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのコーディングを正しい仕様に修正する。また、コーディングのバージョンを一致させるため、電子制御パワーステアリングコントロールユニットのコーディングも同時に書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	3BA-E3NI	Cayenne GTS	WP1ZZZ9YZNDA32047~WP1ZZZ9YZNDA62048 令和3年10月20日~令和4年8月23日	46	
	3BA-E3NIA		WP1ZZZ9YZNDA32038~WP1ZZZ9YZNDA62153 令和3年11月4日~令和4年9月12日	61	
	3BA-E3PI		WP1ZZZ9YZPDA16024~WP1ZZZ9YZPDA41577 令和4年9月12日~令和5年5月11日	44	
	3BA-E3PIA		WP1ZZZ9YZPDA16054~WP1ZZZ9YZPDA41669 令和4年8月23日~令和5年5月31日	61	
	3LA-E3NHA	Cayenne Turbo S	WP1ZZZ9YZNDA38211~WP1ZZZ9YZNDA58327 令和4年3月29日~令和4年5月13日	3	
	3LA-E3PHA		WP1ZZZ9YZPDA20170~WP1ZZZ9YZPDA44184 令和5年1月6日~令和5年4月26日	2	
	7BA-E3NJA	Cayenne Turbo GT	WP1ZZZ9YZNDA59063~WP1ZZZ9YZPDA46824 令和3年12月1日~令和5年5月11日	62	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年10月20日~令和5年5月31日	(計279台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

【ドライバーアシストシステムの説明】

ドライバーアシストシステムとは、アクティブブレーンキープアシスト (車線維持アシスト)、アダプティブクルーズコントロール (ブレーキ併用オートクルーズ)、パーキングアシスト等の運転支援システムの総称です。