

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月29日

リコール届出番号	5487	リコール開始日	令和6年5月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	走行装置（アルミホイール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アルミホイール取付部において、ホイールの加工が不適切なため、締付面の寸法が不足してハブナットが底突きし、締結力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で行くと、異音が発生し、最悪の場合、タイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アルミホイールの製造番号を点検し、該当する場合はホイールの取付部を確認して、寸法が不足しているものは当該ホイールを良品に、ブレーキディスク、ハブボルトおよびハブナットを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXAA54	「RAV4」	MXAA54-4044095～MXAA54-4045489 令和6年1月8日～令和6年3月29日	692	Adventure オフロード パッケージII 仕様車
	6AA-AXAH54		AXAH54-4055411～AXAH54-4056786 令和6年1月8日～令和6年3月28日	500	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月8日～令和6年3月29日	(計1,192台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXAA54	「RAV4」	MXAA54-4043006 令和 5年10月13日	1	
			MXAA54-5020507～MXAA54-5035667 令和 3年 4月 8日～令和 4年 9月 1日	2	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 3年 4月 8日～令和 5年10月13日	(計3台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
アルミホイール	42611-YYA50	令和 6年 1月 5日～令和 6年 3月29日	20	
			合計	(計20本)

対象数は、対象車両で点検し交換する本数も含めての最大本数。  
交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。