

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年6月6日

リコール届出番号	5494	リコール開始日	令和6年6月7日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 井上 雅宏 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(エアディフレクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪前方の床下に装着しているエアディフレクタにおいて、開発時の形状検証が不十分であったため、外装の技術基準(協定規則第26号)に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、エアディフレクタを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S	「タント」	LA650S-0223347~LA650S-0400571 令和4年9月27日~令和6年4月5日	35,853	タントファンクロス
	5BA-LA660S		LA660S-0066196~LA660S-0104412 令和4年9月27日~令和6年4月5日	8,974	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年9月27日~令和6年4月5日	(計 44,827 台)	