

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月6日

リコール届出番号	5492	リコール開始日	部品準備でき次第
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	燃料蒸発ガス抑止装置（キャニスタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料蒸発ガス抑止装置（キャニスタ）において、キャニスタケース形状が不適切なため、活性炭充填量が少ないものがある。また、使用過程においてキャニスタケースが変形するものがあり、そのため、キャニスタ内に隙間ができてキャニスタ性能が低下し、保安基準第31条（有害なガスの発散防止装置）の基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、キャニスタを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外認可当局からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	5AA-YEH1S	「エスクード」	TSMLYEH1S00A70013～TSMLYEH1S00C96426 令和4年3月8日～令和6年4月1日	3,326	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月8日～令和6年4月1日	(計3,326台)	