


## 改善箇所説明図



リベット は追加部品を指す

大型冷蔵冷凍車等の荷箱において、コーナーレール部リベットカバーの接合部のコーキング剤の塗布量が多く、接合が不十分なものがある。そのため走行時の負荷により、リベットカバーがコーナーレールより浮き上がり、最悪の場合、リベットカバーがコーナーレールより外れ垂れさがり、他の交通の妨げになるおそれがある。

### 【改善措置の内容】

- ①改善措置が完了している車両については以下の改善内容を実施する。
  - 1) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常が無い場合、リベットカバーの前方及び中央にリベット締結を行う。
  - 2) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がある場合、リベットカバーを交換の上、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。
- ②改善措置が完了していない車両及び対象範囲を拡大した車両については以下の改善内容を実施する。
  - 1) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がない場合、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。
  - 2) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がある場合、リベットカバーを交換の上、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。

### 【識別】

対策部品等の有無にて容易に識別可能なため、識別は行わない。