

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス http://www.mlit.go.jp

令和6年6月12日

リコール届出一覧表

リコール届出番号	5490	リコール開始日	令和6年6月13日
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 代表取締役社長 山本 豊 問合せ先 : 品質管理部 TEL : 0285-56-3652		
不具合の部位 (部品名)	サブフレーム固定用Uボルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型冷蔵冷凍車において、シャーシフレームとサブフレームを固定している左最前方Uボルトの作業指示が不適切な為、車両側の配線とUボルトの隙間が狭いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により車両側の配線が擦れ、短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左前方Uボルトを点検し、Uボルトと車両側配線の隙間を確認する。なお、配線に損傷がある場合には、配線を補修し、Uボルトを後方へ移設する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に弊社ホームページに掲載する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 荷箱の製造銘板ステッカーに黄色の識別シールを貼り付けする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS74HZ	「ふそう スーパー グレート」	FS74HZ-530084~FS74HZ-546603 令和3年6月7日~令和5年12月21日	32	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-530088~FU74HZ-545292 令和3年7月16日~令和5年8月4日	6	
	2PG-FS74GY		FS74GY-500002~FS74GY-540004 平成30年4月4日~令和4年5月30日	12	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-510019~FS74GZ-510022 令和2年2月5日~令和2年2月8日	3	
	2PG-FS74HY		FS74HY-500017~FS74HY-545013 平成29年12月7日~令和5年8月31日	12	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500049~FS74HZ-548229 平成29年6月5日~令和6年3月25日	309	
	2PG-FS75GY		FS75GY-540001~FS75GY-540002 令和4年5月25日~令和4年5月31日	2	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-500030~FS75HZ-545568 平成29年9月15日~令和6年3月28日	197	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-500095~FU74GZ-520017 平成30年11月14日~令和2年7月20日	2	
	2PG-FU74HY		FU74HY-500021~FU74HY-545049 平成30年3月20日~令和5年12月11日	11	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-500092~FU74HZ-545933 平成29年7月21日~令和6年3月18日	115	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500031~FU75HZ-545220 平成29年10月25日~令和6年3月26日	33	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-510073~FV74HZ-545016 令和1年10月17日~令和5年4月14日	10	
(計13型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月5日~令和6年3月28日	(計744台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。