

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

令和6年6月14日

リコール届出番号5423に係る訂正報告について

本田技研工業株式会社は、令和5年12月8日に届出番号5423のリコール届出を行ったところですが、部品の準備を始め早期のリコール改修を検討している中で、対象範囲内に対策品の燃料ポンプが組付けられた車両があることが判明したため、今般、改善措置の内容を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

※詳細は、リコール届出一覧表及び改善箇所説明図をご確認ください。

○リコール届出一覧表及び改善箇所説明図の新旧表（下線部が変更箇所）

（新）

改善措置の内容	全車両、 <u>低圧燃料ポンプの識別マークを確認し、該当する場合は対策品と交換する。</u> なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する
---------	--

（旧）

改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
---------	---