

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年 6月 20日

リコール届出番号	5499	リコール開始日	令和 6年 6月 21日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトにおいて、自在接手のパイプへの圧入代が不足していたため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該部位から亀裂が発生し、最悪の場合、プロペラシャフトが破損して走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HY51	「フーガ」	HY51-400001 ～ HY51-930122	12,824	
	5AA-HY51		平成22年9月30日 ～ 令和4年4月27日		
	DAA-HV37	「スカイライン」	HV37-200002 ～ HV37-510264	15,396	
	5AA-HV37		平成26年1月25日 ～ 令和4年5月10日		
DAA-HGY51	5AA-HGY51	「シーマ」	HGY51-600003 ～ HGY51-750062	4,583	
			平成24年4月20日 ～ 令和4年5月19日		
三菱	DAA-BHGY51	「ディグニティ」	HGY51-650002 ～ HGY51-650122 平成24年6月26日 ～ 平成28年11月14日	121	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月30日 ～ 令和4年5月19日	(計 32,924 台)	