

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月27日

リコール届出番号	5503	リコール開始日	令和6年6月28日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（サスペンションクロスメンバ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの前輪緩衝装置において、サスペンションクロスメンバの耐久性が不足しているため、フロントリーフスプリングのアップーマウントラバーの取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部が破損して車両が傾き、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サスペンションクロスメンバを点検し、亀裂のあるものはサスペンションクロスメンバを対策品に交換し、亀裂のないものは補強板を追加しアップーマウントラバーを対策品に交換する。		
不具合件数	112件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NHR88A 2RG-NHR88AN	「エルフ」	NHR88-7000001～NHR88-7003858 令和元年6月24日～令和4年12月2日	3,858	
	2RG-NJR88A 2RG-NJR88AN		NJR88-7000025～NJR88-7013110 平成31年3月20日～令和4年12月6日	8,103	
	2RG-NLR88AN 2RG-NLR88AR		NLR88-7000014～NLR88-7012769 平成30年11月7日～令和4年12月5日	10,835	
ニッサン	2RG-AHR88A 2RG-AHR88AN	「アトラス」	AHR88-7000001～AHR88-7001838 令和元年8月20日～令和4年11月25日	1,834	
	2RG-AJR88A 2RG-AJR88AN		AJR88-7000001～AJR88-7000192 令和3年4月12日～令和4年11月21日	174	
	2RG-ALR88AN 2RG-ALR88AR		ALR88-7000003～ALR88-7000036 令和3年7月10日～令和4年10月21日	13	
マツダ	2RG-LHR88A 2RG-LHR88AN	「タイタン」	LHR88-7000001～LHR88-7001306 令和元年6月28日～令和4年11月25日	1,306	
	2RG-LJR88A 2RG-LJR88AN		LJR88-7000001～LJR88-7000540 令和元年6月26日～令和4年11月24日	424	
	2RG-LLR88AN 2RG-LLR88AR		LLR88-7000001～LLR88-7000189 令和元年7月9日～令和4年10月21日	103	
	(計18型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月7日～令和4年12月6日	(計26,650台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。