

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 令和6年6月27日

改善対策届出番号	690	改善対策開始日	令和6年6月27日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 小川隼平 製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365		
不具合の部位(部品名)	その他(フロントカメラ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転支援システムの構成部品であるフロントカメラのMPU (Micro Processor Unit) において、半導体の製造管理が不適切なため、配線層が剥がれて薄くなっているものがある。そのため、走行振動等により配線層に亀裂が入り、最悪の場合、運転支援システムが機能しなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、フロントカメラを良品に交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの不具合報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対象車の台数	備考
ルノー	7BA-BBH5H	メガーヌ	VF1RFB000N0851643～VF1RFB00XN0851665 令和4年11月22日～令和4年12月7日	28	
	7BA-KBH5H		VF1RFB000N0851738～VF1RFB00XN0851780 令和4年10月26日～令和4年12月7日	61	
	7BA-BBM5P2		VF1RFB001N0851103～VF1RFB00XN0851164 令和4年11月3日～令和4年11月17日	21	
	3BA-BJAH5H	ルーテシア	VF1RJA000N0839016～VF1RJA00XN0841761 令和4年7月26日～令和4年10月22日	137	
	5AA-BJAH4MH		VF1RJA009N0849821 令和5年1月16日	1	
	3BA-BJBH5H	キャプチャー	VF1RJB000N0843251～VF1RJB00XN0847680 令和4年7月19日～令和4年9月22日	160	
	5AA-BJBH4MH		VF1RJB000N0844495～VF1RJB00XN0846996 令和4年8月29日～令和4年9月6日	159	
	7AA-LJLH5HH	アルカナ	VF1RJL000NC380676～VF1RJL00XPC453720 令和4年10月13日～令和5年8月16日	35	
	7AA-LJLH4MH		VF1RJL000NC378054～VF1RJL00XPC454382 令和4年10月5日～令和5年8月8日	199	

	(計9型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月19日～令和5年8月16日	計801台	
--	--------	--------	-------------------------------------	-------	--

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。