

第2号様式（リコール届出一覧表）（第2関係）

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月2日

リコール届出番号	装17	リコール開始日	令和6年7月3日
届出者の氏名又は名称	横浜ゴム株式会社 代表取締役社長 清宮 眞二 問い合わせ先：建設車輛3種用タイヤリコール受付窓口 専用フリーダイヤル：0120-552-123 生産工場：Yokohama Tyre Vietnam Inc.		
不具合の部位（部品名）	ビード部		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	建設車輛3種用タイヤの一部において、製造時の不適切な作業により、タイヤのビード部にナイロンコードが露出しているものがある。そのため、ナイロンコードが空気の抜け道となりエア漏れに至り、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	タイヤサイド部の①タイヤサイズ、②パターン、③製造国、④タイヤタイプ、⑤製造年週コードを確認し、対象タイヤの場合は良品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	お客様より、タイヤリム組み後にタイヤ空気圧低下の連絡を受けた		
タイヤ使用者、販売事業者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・当社ホームページでの告知 ・各販売店様へ電話・メール・紙媒体による情報展開 ・お客様への直接訪問、電話連絡等 		

商品名	型式	種別	リコール対象タイヤの範囲（識別記号）及び製作期間	リコール対象タイヤの数	備考
Y-103	10-16.5 4PR TUBELESS	建設車輛 3種用	2PGG YYY 2822 ~ 1324 令和4年7月1日～令和6年3月30日	21本	
Y-103	10-16.5 6PR TUBELESS	建設車輛 3種用	2PGG YYY 2822 ~ 1324 令和4年7月1日～令和6年3月30日	41本	
(計1種)	(計2型式)		(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月1日～令和6年3月30日	(計62本)	