

少数台数の改善対策届出の公表について (令和6年6月分)

改善対策対象が少数である100台未満の届出について、令和6年6月は2件の届出がありましたので公表します。

なお、対象が100台未満となる改善対策で、既に公表済みのものについては、こちらへの記載はしておりません。

1. ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名	対象台数	輸入期間
6月11日	694	車名：ランドローバー 型式：3LA-LK934A 通称名：レンジローバー PHEV 他	61台	令和4年11月5日 ～ 令和5年12月22日
不具合の部位等				
プラグインハイブリッド車両の充電コネクタにおいて、作業指示が不適切なためコネクタ内の温度センサーの配線が正しく配策されていない。そのため、温度センサーが温度を感知することができず、充電コネクタの温度が上昇し、その状態で充電コネクタに触れると火傷するおそれがある。				

【参考】

●令和6年6月の改善対策届出件数

全体 (件)		内 訳 (件)	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	1 (− 1)	0 (− 1)	1 (± 0)
輸入車	2 (+ 1)	1 (+ 1)	1 (± 0)
計	3 (± 0)	1 (± 0)	2 (± 0)

※ () 内は、対前年同月比

●令和6年度の改善対策総届出件数及び総対象台数

<速報値>

月	届出件数 (件)			対 象 台 数 (台)		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	1(±0)	0(±0)	1(±0)	679(−65)	0(±0)	679(−65)
5	2(+1)	1(+1)	3(+2)	12,714(−3,589)	1,135(+1,135)	13,849(−2,454)
6	1(−1)	2(+1)	3(±0)	1(−784)	862(+842)	863(+58)
小計	4(±0)	3(+2)	7(+2)	13,394(−4,438)	1,997(+1,977)	15,391(−2,461)

※ () 内は、対前年同月比

(問い合わせ先)

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・柏原 電話 03-5253-8111 (代表) (内線42361)
