

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年6月28日

リコール届出番号	5493	リコール開始日	令和6年6月28日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 取締役社長 五十川 龍之		問い合わせ先: 佐野工場 品質管理課 TEL 0120-677-581
不具合の部位(部品名)	突入防止装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	脱着装置付コンテナ専用車に装着した突入防止装置のバンパ本体とジャッキブラケットを締結しているボルトについて、作業指示が不十分だったため、強度区分の低いものを使用していることにより、強度要件を満足できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当箇所のボルトを正規品へ交換する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内製造工程からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者: 電話、直接訪問もしくはダイレクトメールにて通知するとともにホームページに掲載する。 自動車特定整備事業者: 対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-FRR90S4	「フォワード」	FRR90-7199146~FRR90-7202603 令和6年1月18日~令和6年4月3日	127	
	2RG-FSR90S4		FSR90-7016339~FSR90-7016648 令和6年1月31日~令和6年3月25日	6	
	2PG-FRR90S4		FRR90-7199379~FRR90-7199727 令和6年1月31日~令和6年2月21日	2	
	2RG-FRR90S3		FRR90-7201075 令和6年3月1日	1	
	2RG-FTR90U4		FTR90-7017762 令和6年3月21日	1	
三菱	2KG-FK62FZ	「ふそうファイター」	FK62FZ-611253~FK62FZ-616181 令和6年1月22日~令和6年3月22日	23	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-610311~FK72FZ-615318 令和6年1月26日~令和6年3月21日	17	
	2KG-FK72F		FK72F-615325~FK72F-615369 令和6年1月26日~令和6年3月1日	3	
	2KG-FK72FY		FK72FY-615041~FK72FY-615097 令和6年1月23日~令和6年1月26日	3	
	2KG-FK62F		FK62F-615269~FK62F-615333 令和6年2月19日~令和6年2月28日	2	
	2KG-FK62FY		FK62FY-615088 令和6年2月28日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-FD2ABA	「日野 レンジャー」	FD2AB-135694～FD2AB-136190 令和6年1月30日～令和6年3月11日	7	
	2KG-FE2ACA		FE2AC-103260～FE2AC-103463 令和6年1月23日～令和6年1月26日	2	
	2DG-FE2ACA		FE2AC-103439 令和6年1月25日	1	
	2KG-FJ2ACA		FJ2AC-101081 令和6年2月27日	1	
	2KG-GD2ABA		GD2AB-104162 令和6年2月28日	1	
	2KG-XZU712M	「日野 デュトロ」	XZU712-0016156 令和6年3月25日	1	
	(計17型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月18日～令和6年4月3日	(計199台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。