

TCD発行一覧

発行日: 2008年4月7日 から
2008年4月11日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
7220 --2008			04/10	04/11
準拠AD	米国FAA AD 2007-25-17			
適用型式	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747SR及び747SP系列型			
概要	ステーション1241の隔壁のフィッティングに亀裂が発生することにより、機体構造の健全性が低下する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2658			
7233 --2008			04/10	04/24
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2008-06			
適用型式	ボンバルディア式DHC-8-400型、DHC-8-401型及びDHC-8-402型			
概要	改修及び修理による形態の変更、又は整備方法によって燃料タンク内や着火を防止する機能が喪失し、燃料タンクの爆発に至る不具合防止			
参照SB等	DHC-8-400メンテナンス・リクワイアメント・マニュアルPSM 1-84-7テンポラリー・リビジョンALI-55及び同ALI-56			
7242 --2008			04/10	04/11
準拠AD	EASA AD 2007-0276			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型			
概要	操縦系統、通信及び航法用のコンピュータを搭載する80VUラックのフィッティングが破損することにより、ラック及びコンピュータの破損又はコンピュータ間の電線の切断に至る不具合防止			
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA320-25A1555及び同A320-25-1557			
2445C-1-2008			04/11	04/12
準拠AD	米国FAA AD 2004-07-22 R1			
適用型式	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747-400、747-400D、747-400F、747SR及び747SP系列型			
概要	機体構造の健全性維持			
参照SB等	ボーイング・ドキュメントNo. D6-35655 "Supplement Structural Inspection Document for B747-100SR"並びにNo. D6-35022, Volumes 1 and 2, "Supplement Structural Inspection Document for B747 Airplanes" Revision E及び同Revision G			
7223 --2008			04/11	04/12
準拠AD	米国FAA AD 2007-25-13			
適用型式	ボーイング式767-300F系列型			
概要	混合管システムの接合部から空気が漏洩することにより、操縦室及び主貨物室への空気の流入量が減少する若しくは主貨物室又は前方床下貨物室における火災発生時に操縦室に煙が流入する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-21-0192			

TCD発行一覧

発行日: 2008年4月7日 から
2008年4月11日 まで

TCD番号 7230 --2008 種類 回転翼機 発行日 04/11 発効日 04/25

準拠AD EASA AD 2007-0244

適用型式 ユーロコプター式AS332 L2及びEC225 LP型回転翼航空機

概要 シリンダーの内部が磨耗することにより、シリンダーの内圧が下がり、救命ポートが膨らまなくなる不具合防止

参照SB等 ユーロコプター・アラート・サービス・ブレティンASB No.05.00.71及び同ASB No.05A008