

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年 5月27日

リコール届出番号	2110	リコール開始日	平成20年 5月27日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(スイング扉)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	大型観光バスのスイング扉開閉用エアシリンダにエアを供給するためのナイロン チューブの組付けが不適切なため、チューブが抜けてエアが洩れる場合がある。 そのため、扉が保持されず、最悪の場合、走行中に扉が開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナイロンチューブを新品と交換し、正規に組付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分 解整備事業者に周知させるた めの措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート 付近にNo.2110のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	ADG-RU1ESAA	日野 セレガ	RU1ESA-40012~RU1ESA-41422	1,349	
	PKG-RU1ESAA		平成17年 8月26日~平成20年 1月17日		
	ADG-RU8JHAA BDG-RU8JHAA		RU8JHA-40011~RU8JHA-40243	233	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年 8月26日~平成20年 1月17日	(計 1,582 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。