

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年 5月29日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 2116 | リコール開始日 | 平成20年 5月30日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日野自動車株式会社 代表取締役社長 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 燃料装置(サブライポンプ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料噴射装置の燃料供給ポンプ(サブライポンプ)に接続するパイプのナット締結力が不足しているため、気密の確保が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとパイプ締結部から燃料が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ(燃料パイプを含む)を新品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし。 |
| 発見の動機 | 他社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2116のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|------------|---------------|--|------------|----|
| 日野 | PJ-KV234L1 | 日野 ブルーリボンⅡ | KV234L1-7000339～KV234L1-7000502 平成18年 7月10日～平成19年 1月25日 | 156 | |
| | PJ-KV234N1 | | KV234N1-7000162～KV234N1-7000425 平成18年 7月 4日～平成19年 3月16日 | 165 | |
| | PJ-KV234Q1 | | KV234Q1-7000077～KV234Q1-7000151 平成18年 7月18日～平成19年 1月22日 | 75 | |
| | (計 3 型式) | (計 1 車種) | (製作期間全体の範囲) 平成18年 7月 4日～平成19年 3月16日 | (計 396 台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。