

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年6月4日

リコール届出番号	2128	リコール開始日	平成20年6月4日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		(問合せ先:品質保証本部 品質保証部 TEL :0285-28-9640)
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク水抜き弁)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク下部に装着されている水抜き弁の気密性が不足しているものがある。そのため、水抜き弁から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の水抜き弁に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内における車両完成品検査にて発見		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2128)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	WA001AU	WA20-2E	WA001AU-16002～WA001AU-16013 平成19年10月30日～平成19年12月12日	12	
	SA-WA003AU	WA30-5	WA003AU-31152～WA003AU-31357 平成19年10月26日～平成19年12月13日	196	
	SA-WA005AU	WA40-3	WA005AU-23099～WA005AU-23226 平成19年10月26日～平成19年12月13日	113	
	SA-WA007AU	WA50-3	WA007AU-26013～WA007AU-26030 平成19年10月30日～平成19年12月6日	14	
	SA-WA005U	WA40-3	WA005U-23109～WA005U-23190 平成19年10月29日～平成19年11月29日	3	
	SA-WA007U	WA50-3	WA007U-26016～WA007U-26029 平成19年11月7日～平成19年12月6日	3	
	計6型式		(製作期間の全体の範囲) 平成19年10月26日～平成19年12月13日	(計341台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。