

TCD発行一覧

発行日: 2008年7月7日 から
2008年7月11日 まで

TCD番号 7183A--2008	種類 回転翼機	発行日 07/10	発効日 07/24
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-13R1			
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206B系列型(206A型からコンバートされたものも含む。)及び206L型		
概要	特定のタービン回転数において有害な振動が発生することにより、タービンが破損する不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・フライト・マニュアルBHT-206B-FM-1 Revision B-49、同BHT-206B3-FM-1 Revision 10及び同BHT-206L-FM-1 Revision 27並びにベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレティン206-07-115 Revision B及び同206L-07-146 Revision A		
TCD番号 7275 --2008	種類 飛行機	発行日 07/10	発効日 07/11
準拠AD 米国FAA AD 2008-08-22			
適用型式	ボーイング式737-600、-700、-700C、-800及び-900系列型		
概要	複合材ドレイン・マストへの被雷により、ドレイン・マスト付近での火災及び電力システムの損傷が生じ、飛行に必須な機能が喪失する不具合防止		
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-30-1056及び同Revision 1		
TCD番号 7171A--2008	種類 飛行機	発行日 07/11	発効日 07/12
準拠AD EASA AD 2008-0058			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A300-600系列型及びA300F4-608ST型		
概要	スポイラ・アクチュエータの使用期限を超えて使用されることにより健全性が失われ、3つの油圧システムが悪影響を受け、機体の操縦性の喪失に至る不具合防止		
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-27A6062、同A300-27A9015、同A300-27-6060及び同A300-27-9014		
TCD番号 7264 --2008	種類 飛行機	発行日 07/11	発効日 07/12
準拠AD 米国FAA AD 2008-04-21			
適用型式	ボーイング式737-300、-400及び-500系列型		
概要	主客室フロア・ビームが疲労亀裂により損傷し、機内の急減圧に至る不具合防止		
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティン737-57-1210 Revision 2		
TCD番号 7285 --2008	種類 飛行機	発行日 07/11	発効日 07/12
準拠AD 米国FAA AD 2008-09-05			
適用型式	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747-400、747-400D、747-400F、747SR及び747SP系列型		
概要	トラニオン・フォーク・アセンブリが破損することにより、主脚が損傷し、油圧装備品並びにエルロン及びスポイラのケーブルが損傷し、機体の操縦性が低下する不具合防止		
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-32A2482		