

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年7月17日

リコール届出番号	外-1500	リコール開始日	平成20年7月18日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (シフトコントロールケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ギアセクターレバーとシフトコントロールケーブルの連結部の強度が不足しているため、シフト操作を繰り返すと、当該連結部が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、摩耗が進行して、最悪の場合、当該レバーからシフトコントロールケーブルが外れ、シフト操作が出来なくなり走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ギアセクターレバーとシフトコントロールケーブルを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1500のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GF-56F3R	ラグナ 20	VF1B56LOG18304189 ~ VF1B56LOG20698168 平成 10 年 6 月 8 日 ~ 平成 11 年 6 月 22 日	131台	
	GH-GF4	ラグナ 20 ワゴン	VF1KG0K0A20609363 ~ VF1KG0K0A30620685 平成 14 年 3 月 6 日 ~ 平成 15 年 9 月 24 日	142台	
		ラグナ 30	VF1BG0D0B10605986 ~ VF1BG0D0B40624810 平成 13 年 6 月 27 日 ~ 平成 16 年 4 月 14 日	154台	
		ラグナ 30 ワゴン	VF1KG0D0B10605988 ~ VF1KG0D0B40625677 平成 13 年 6 月 29 日 ~ 平成 16 年 5 月 27 日	157台	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 10 年 6 月 8 日 ~ 平成 16 年 5 月 27 日	(計584台)	

(注1)本リコール平成17年6月2日届出の外-1224と同内容で対象車両を拡大したものである。

(注2)リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。