

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年8月5日

リコール届出番号	2170	リコール開始日	平成20年8月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床式後2軸駆動車の後前軸と後後軸間のプロペラシャフトを接続するコンパニオンフランジにおいて、ピニオンギヤシャフトおよびスルーシャフトのねじ部の強度および締付トルクが不適切なため、キャッスルナットがゆるみ、またはピニオンギヤシャフトおよびスルーシャフトのねじ部が折損し、最悪の場合、後前軸と後後軸間のプロペラシャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後後軸の終減速機一式、および後前軸のコンパニオンフランジ一式を対策品に交換する。また、対策品の装着によりプロペラシャフト取付け距離に余裕度が少なくなる一部の車両については、プロペラシャフトを短いものに交換する。 なお、対策品の供給に時間を要するため、当面の暫定措置として、コンパニオンフランジの取付状態を点検し、異常のあるものは新品と交換し、後日対策品と交換する。		
不具合件数	34件	事故の有無	物損2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2170のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-FS410T	ふそう	FS410T-550001～FS410T-750001 平成5年1月18日～平成7年4月4日	118	
	U-FS410U		FS410U-550001～FS410U-750001 平成5年5月31日～平成7年4月24日	650	
	U-FS411N		FS411N-550001～FS411N-550054 平成5年6月30日～平成7年2月27日	53	
	U-FS411R		FS411R-550001～FS411R-550044 平成5年7月7日～平成6年12月13日	43	
	U-FS411T		FS411T-550001～FS411T-550010 平成5年5月26日～平成6年12月16日	10	
	U-FS411U		FS411U-550001～FS411U-550049 平成5年5月31日～平成7年2月7日	46	
	U-FS415U		FS415U-540001～FS415U-740005 平成3年9月27日～平成7年4月10日	238	
	U-FS416N		FS416N-540001～FS416N-550102 平成3年9月30日～平成7年3月27日	336	
	U-FS416R		FS416R-540001～FS416R-550077 平成3年9月27日～平成7年3月9日	274	
	U-FS416T		FS416T-550001～FS416T-550049 平成5年6月30日～平成7年2月22日	49	
	U-FS416U		FS416U-540001～FS416U-740003 平成3年9月27日～平成7年4月13日	1255	
	U-FS418U		FS418U-540001～FS418U-550485 平成3年9月27日～平成7年3月31日	1051	
U-FS478U	FS478U-540002～FS478U-550032 平成3年12月3日～平成7年1月10日	71			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	KC-FS410T	ふそう	FS410T-560001～FS410T-560078 平成7年6月9日～平成8年4月19日	77	
	KC-FS410TZ		FS410TZ-560001～FS410TZ-560619 平成6年11月18日～平成8年4月15日	609	
	KC-FS410U		FS410U-560001～FS410U-560429 平成7年5月11日～平成8年4月11日	421	
	KC-FS411N		FS411N-560001～FS411N-560004 平成7年5月12日～平成8年2月19日	4	
	KC-FS411R		FS411R-560001 平成7年6月15日	1	
	KC-FS411RZ		FS411RZ-560001～FS411RZ-560036 平成6年12月19日～平成7年10月6日	36	
	KC-FS411TZ		FS411TZ-560001～FS411TZ-560350 平成6年12月6日～平成8年2月27日	347	
	KC-FS411U		FS411U-560001～FS411U-560006 平成7年5月10日～平成8年3月14日	6	
	KC-FS415U		FS415U-560001～FS415U-560093 平成7年5月9日～平成8年3月28日	93	
	KC-FS417T		FS417T-560001～FS417T-560015 平成7年5月19日～平成8年3月15日	15	
	KC-FS417U		FS417U-560001～FS417U-560162 平成7年5月10日～平成8年3月18日	161	
	KC-FS419N		FS419N-560001～FS419N-560010 平成7年5月22日～平成8年4月4日	10	
	KC-FS419R		FS419R-560001～FS419R-560008 平成7年9月4日～平成8年2月7日	8	
	KC-FS419RZ		FS419RZ-560001～FS419RZ-560076 平成6年12月22日～平成8年4月3日	76	
	KC-FS419T		FS419T-560001～FS419T-560009 平成7年5月23日～平成7年9月26日	9	
	KC-FS419TZ		FS419TZ-560001～FS419TZ-560534 平成6年11月23日～平成8年4月5日	531	
	KC-FS419U		FS419U-560001～FS419U-560107 平成7年5月9日～平成8年1月25日	107	
	KC-FS477U		FS477U-560001～FS477U-560002 平成8年2月19日	2	
	KC-FS510VX		FS510VX-500001～FS510VX-510112 平成8年10月16日～平成12年3月8日	465	
	KC-FS510VY		FS510VY-500001～FS510VY-510306 平成8年5月20日～平成12年3月11日	880	
	KC-FS510VZ		FS510VZ-500005～FS510VZ-710029 平成8年5月10日～平成12年3月16日	2459	
	KC-FS511RY		FS511RY-500001～FS511RY-710002 平成8年7月4日～平成12年2月9日	39	
	KC-FS511TZ		FS511TZ-500002～FS511TZ-710004 平成8年5月20日～平成12年3月2日	206	
	KC-FS511VZ		FS511VZ-500003～FS511VZ-710005 平成8年5月23日～平成12年2月11日	241	
	KC-FS512TZ		FS512TZ-500003～FS512TZ-510023 平成8年7月1日～平成11年12月16日	68	
	KC-FS515VX		FS515VX-500001～FS515VX-510025 平成8年10月3日～平成11年11月25日	176	
KC-FS517VX	FS517VX-500001～FS517VX-510019 平成8年10月15日～平成11年12月24日	139			
KC-FS517VY	FS517VY-500001～FS517VY-510022 平成8年5月24日～平成12年2月16日	173			
KC-FS517VZ	FS517VZ-500003～FS517VZ-510033 平成8年5月14日～平成11年12月3日	82			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	KC-FS519RY	ふそう	FS519RY-500002～FS519RY-510019 平成8年5月28日～平成11年10月18日	89	
	KC-FS519TZ		FS519TZ-500001～FS519TZ-510052 平成8年5月14日～平成12年1月28日	269	
	KC-FS519VX		FS519VX-500002～FS519VX-510026 平成8年10月16日～平成11年12月8日	121	
	KC-FS519VY		FS519VY-500001～FS519VY-510022 平成8年6月5日～平成11年12月9日	121	
	KC-FS519VZ		FS519VZ-500002～FS519VZ-510066 平成8年5月20日～平成12年3月10日	328	
	KC-FS540VZ		FS540VZ-500001～FS540VZ-700141 平成8年6月24日～平成12年3月20日	1034	
	KC-FS570VZ		FS570VZ-500002～FS570VZ-510001 平成8年12月27日～平成11年3月9日	6	
	KC-FY510TY		FY510TY-500004～FY510TY-510057 平成8年5月15日～平成11年12月17日	221	
	KC-FY515JX		FY515JX-510001～FY515JX-510004 平成11年3月19日～平成11年8月4日	4	
	KC-FY517NX		FY517NX-500002～FY517NX-510023 平成8年6月11日～平成11年12月15日	69	
	KC-FY517TX		FY517TX-500003～FY517TX-510065 平成8年5月8日～平成12年2月8日	206	
	KC-FY517TY		FY517TY-500003～FY517TY-510059 平成8年5月9日～平成12年3月11日	171	
	KC-FY519JX		FY519JX-510001～FY519JX-510003 平成10年8月25日～平成12年1月8日	3	
	KC-FY519NY		FY519NY-500001～FY519NY-510058 平成8年5月16日～平成12年2月9日	347	
	KC-FY519RY		FY519RY-500002～FY519RY-510042 平成8年6月10日～平成11年11月17日	119	
	KC-FY519TY		FY519TY-500002～FY519TY-510012 平成8年5月13日～平成11年12月8日	65	
	KL-FS50JVY		FS50JVY-520035 平成12年6月2日	1	
	KL-FS50JVZ		FS50JVZ-520014～FS50JVZ-530239 平成12年3月31日～平成17年6月10日	21	
	KL-FS50KUZ		FS50KUZ-520003～FS50KUZ-520011 平成12年6月21日～平成14年8月28日	9	
	KL-FS50MRY		FS50MRY-520001～FS50MRY-530056 平成12年3月27日～平成17年7月4日	95	
	KL-FS50MTZ		FS50MTZ-520002～FS50MTZ-530183 平成12年2月9日～平成17年8月29日	368	
	KL-FS50MVY		FS50MVY-520001～FS50MVY-530016 平成12年3月16日～平成17年7月6日	45	
	KL-FS50MVZ		FS50MVZ-520001～FS50MVZ-530061 平成12年2月11日～平成17年6月10日	194	
	KL-FS54JUZ		FS54JUZ-520085～FS54JUZ-530177 平成15年1月10日～平成17年1月27日	4	
	KL-FS54JVY		FS54JVY-520082～FS54JVY-530354 平成12年6月20日～平成17年2月15日	4	
	KL-FS54JVZ		FS54JVZ-520164～FS54JVZ-532835 平成12年5月26日～平成17年6月16日	76	
KL-FS55JUZ	FS55JUZ-520024～FS55JUZ-520035 平成14年10月31日～平成15年1月14日	12			
KL-FS55JVZ	FS55JVZ-520053～FS55JVZ-720229 平成12年4月28日～平成17年6月11日	39			
KL-FY50JNX	FY50JNX-520001～FY50JNX-530026 平成12年4月11日～平成17年7月22日	51			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
三菱	KL-FY50JRY	ふそう	FY50JRY-520001～FY50JRY-530034 平成12年4月28日～平成17年6月16日	60	
	KL-FY50JTX		FY50JTX-520001～FY50JTX-530058 平成12年2月2日～平成17年7月27日	151	
	KL-FY50JTY		FY50JTY-520001～FY50JTY-530054 平成12年2月7日～平成17年7月21日	146	
	KL-FY50KJX		FY50KJX-520001～FY50KJX-520016 平成12年6月8日～平成14年12月27日	16	
	KL-FY50MNY		FY50MNY-520001～FY50MNY-530118 平成12年1月28日～平成17年8月26日	243	
	KL-FY50MRY		FY50MRY-520001～FY50MRY-530045 平成12年1月28日～平成17年8月5日	70	
	KL-FY50MTY		FY50MTY-520001～FY50MTY-530028 平成12年4月24日～平成17年6月10日	53	
	KL-FY54JTX		FY54JTX-530001～FY54JTX-530055 平成15年4月18日～平成17年6月13日	55	
	KL-FY54JTY		FY54JTY-520001～FY54JTY-530411 平成12年2月26日～平成17年7月19日	706	
	PJ-FS50JVZ		FS50JVZ-530164～FS50JVZ-530274 平成16年8月19日～平成17年10月21日	4	
	PJ-FS54JVZ		FS54JVZ-531114～FS54JVZ-533184 平成15年12月2日～平成17年10月7日	13	
	PJ-FS55JUZ		FS55JUZ-530069～FS55JUZ-530141 平成16年4月24日～平成17年6月14日	7	
	PJ-FS55JVZ		FS55JVZ-530002～FS55JVZ-530996 平成15年11月27日～平成17年10月26日	11	
	PJ-FY54JTY		FY54JTY-530213～FY54JTY-530438 平成16年4月1日～平成17年11月2日	56	
(計85型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成3年9月27日～平成17年11月2日	(計17,318台)		

備考) 本件は、平成15年1月23日付け届出番号「910」および平成16年10月7日付け届出番号「1257」にてリコール届出をおこなったものですが、対策が不十分であることが判明したため、対象範囲を見直し、再度対策を実施するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。