

改善箇所説明図



不具合箇所

燃料タンク内にある燃料フィルターケースに強度が不足しているものがあるため、当該ケースに亀裂が生じ、燃料圧力が低下することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンが停止し、再始動できないおそれがある。

改善内容

全車両、燃料タンクに貼付された製造日コード及び部品番号を確認し、該当するものは燃料フィルターケースを対策品に交換する。

識別

フレームヘッド部に外-1512のステッカーを貼付する