

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年9月25日

リコール届出番号	2184	リコール開始日	平成20年9月26日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤ組み付け工程において、ホイールナットの締め付けが不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ナットが緩んで異音が発生し、最悪の場合、脱輪するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナットを規定のトルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	関連会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2184 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-VHNY11	A D	VHNY11-714014 ~ VHNY11-715437 平成20年5月9日 ~ 平成20年8月7日	466	
	CBE-VFY11		VFY11-717690 ~ VFY11-717884 平成20年5月14日 ~ 平成20年8月5日	77	
	CFF-VGY11		VGY11-700290 ~ VGY11-700305 平成20年6月4日 ~ 平成20年7月7日	7	
マツダ	CBF-BVHNY11	ファミリア	VHNY11-801315 ~ VHNY11-801425 平成20年5月12日 ~ 平成20年8月4日	58	
	CBE-BVfy11		VFY11-801886 ~ VFY11-801901 平成20年5月16日 ~ 平成20年7月18日	6	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年5月9日 ~ 平成20年8月7日	(計614台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。