

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年10月30日

リコール届出番号	外-1524	リコール開始日	平成20年10月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロント・サスペンション用加速度センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧制御式フロント・サスペンションの作動を検知する加速度センサにおいて、基板の半田処理が不適切なものがあるため、正確に車高変化を測定できない場合がある。そのため、制御装置に誤った信号が送られ、車高及びサスペンションの硬さが路面に関係なく変化するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該センサを点検し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1524のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-220176	S600L	WDB2201761A415605 平成16年3月23日	1	
	ABA-221176	S600	WDD2211761A031246～WDD2211761A114424 平成18年2月21日～平成19年2月3日	368	
	GH-220174	S55L	WDB2201741A440162 平成16年8月17日	1	
			WDB2201742A447268 平成16年10月5日	1	
	DBA-221177	S63	WDD2211771A104972～WDD2211771A105416 平成19年2月21日	7	
			WDD2211772A105692～WDD2211772A105716 平成19年2月21日	3	
-221176-	S65L	WDD2211791A069583～WDD2211791A114366 平成18年7月14日～平成19年2月3日	64		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-215375	CL500	WDB2153752A041601～WDB2153752A041701 平成 16 年 3 月 2 日～平成 16 年 3 月 8 日	2	
	DBA-216371	CL550	WDD2163711A002305～WDD2163711A003962 平成 18 年 12 月 6 日～平成 19 年 2 月 3 日	42	
			WDD2163712A003096～WDD2163712A003996 平成 18 年 12 月 25 日～平成 19 年 4 月 2 日	38	
	GF-215378	CL600	WDB2153781A016976 平成 13 年 5 月 9 日	1	
	ABA-216376		WDD2163761A002495～WDD2163761A003989 平成 18 年 12 月 25 日～平成 19 年 2 月 3 日	33	
	-215378-	CL63	WDB2153781A030417 平成 14 年 10 月 11 日	1	
	DBA-216377		WDD2163771A003420～WDD2163771A003574 平成 19 年 2 月 21 日	12	
	GH-230475	SL500	WDB2304751F068245 平成 15 年 12 月 5 日	1	
	CBA-230475		WDB2304751F117650 平成 18 年 3 月 3 日	1	
	CBA-230471	SL550	WDB2304711F123945～WDB2304711F131261 平成 18 年 7 月 18 日～平成 19 年 2 月 3 日	83	
	GH-230474	SL55	WDB2304741F064278 平成 15 年 10 月 24 日	1	
	DBA-230472		WDB2304721F124023～WDB2304721F131156 平成 18 年 7 月 24 日～平成 19 年 2 月 21 日	48	
	DBA-230474		WDB2304741F116845～WDB2304741F117282 平成 18 年 1 月 10 日～平成 18 年 2 月 22 日	2	
	(計17型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 13 年 5 月 9 日～平成 19 年 4 月 2 日	(計 710 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。