

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年11月6日

リコール届出番号	2211	リコール開始日	平成20年11月6日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ターボ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスにおいて、ターボチャージャ回転の変動に対して、ターボコンプレッサ翼車の強度が不足しているため、発進時にエンジンを高回転域まで使った操作を繰り返すと、コンプレッサ翼車が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、白煙の発生及び出力不足になり、運行出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ターボチャージャを対策品と交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2211のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-LR234J1	エルガミオ	LR234J1-3000002 平成16年9月28日	1	6HK1-TCN(177kW)及び6HK1-TCC(191kW)が対象となる。
			LR234J1-7000001～LR234J1-7000727 平成16年8月20日～平成19年8月24日	699	
	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000001～LV234L1-7001279 平成16年11月29日～平成19年8月21日	1,110	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000001～LV234N1-7000650 平成16年12月24日～平成19年8月7日	476	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000009～LV234Q1-7000101 平成17年12月6日～平成19年7月27日	23	
日野	PA-KR234J1	日野 レイボア-II	KR234J1-7000001～KR234J1-7000256 平成16年9月13日～平成19年8月8日	253	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年8月20日～平成19年8月24日	(合計2,562台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。