

国空推 第140号
平成20年11月 5日

本邦航空運送事業者代表者
外国人国際航空運送事業者代表者 殿

国土交通省航空局
監理部航空安全推進課長



保安検査の確実な実施について

平成20年11月5日、中部国際空港国際線保安検査場において、門型金属探知器の電源入れ忘れにより適正な検査が行われず、出発旅客の再検査を行ったため、出発機に多大なる遅延が発生し、多くの旅客が影響を受けるという事案が発生した。

ついては、再発防止のため、保安検査職員に対し、すべての保安検査機器が確実に作動していることを確認の上検査を実施するよう徹底されたい。