

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年11月18日

リコール届出番号	2208	リコール開始日	平成20年11月19日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 ハラルド・ブルストラー 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料パイプの加工が不適切なため、当該パイプに傷が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2208のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PKG-MP35UK	ふそう エアロスター	MP35UK-20002~MP35UK-20036 平成19年9月21日~平成20年9月18日	35	
	PKG-MP35UM		MP35UM-20001~MP35UM-20197 平成19年9月26日~平成20年10月1日	195	
	PKG-MP35UP		MP35UP-20002~MP35UP-20056 平成19年11月27日~平成20年10月7日	55	
ニッサン ディーゼル	PKG-AP35UK	-	AP35UK-20001~AP35UK-20007 平成20年4月9日~平成20年9月1日	7	
	PKG-AP35UM		AP35UM-20001~AP35UM-20018 平成19年10月25日~平成20年8月20日	18	
	PKG-AP35UP		AP35UP-20001~AP35UP-20006 平成20年1月7日~平成20年9月2日	6	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月21日~平成20年10月7日	(計316台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。