

改善箇所説明図



不具合の内容

配光可変型前照灯装備車両において、前照灯洗浄器が装備されていない。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、前照灯洗浄器を取り付ける。