

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年12月11日

リコール届出番号	2223	リコール開始日	平成20年12月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ガス充填用ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	液化石油ガス(LPG)車において、燃料ガス充填用ホースの材質が不適切なため、使用過程において当該ホースの表面に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、燃料ガス充填時にガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2223のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	GD-S200P改	ハイゼット	S200P-0017917 ~ S200P-0149890	1,188	LPG車
	TE-S200P改		平成11年9月29日 ~ 平成16年11月26日		
	LE-S200P改	S200P-2002328 ~ S200P-2033053	平成17年2月25日 ~ 平成18年3月31日		
	GD-S200V改	S200V-0032968 ~ S200V-0158877	平成12年5月18日 ~ 平成16年11月26日		
	TE-S200V改	ハイゼット デッキバン	S200W-0000842 ~ S200W-0001365	36	
	LE-S200W改		平成14年10月16日 ~ 平成16年12月16日		
	(計8型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年9月29日 ~ 平成18年3月31日	(計 2,264 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。