

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年12月11日

リコール届出番号	2234	リコール開始日	平成20年12月12日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料供給ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置において、燃料供給ポンプの製造時の加工が不適切なため、当該ポンプの内部に亀裂が発生し、燃料が漏れ、エンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の混入したオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入されシリンダー内で燃焼するため、エンジン回転の上昇、エンジン停止及び再始動不能となり、最悪の場合、燃料の混入したエンジンオイルが漏れ火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ポンプを良品と交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	火災 2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No.2234 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BDG-FP50JDR	ふそう	FP50JD-550028～FP50JD-550042 平成20年6月25日～平成20年9月29日	10	
	BDG-FP50JGR		FP50JG-550012～FP50JG-550014 平成20年7月15日～平成20年10月27日	3	
	BDG-FP50JX		FP50JX-550047～FP50JX-550060 平成20年6月30日～平成20年10月10日	11	
	BDG-FP54JDR		FP54JD-550767～FP54JD-551157 平成20年6月25日～平成20年10月30日	260	
	BDG-FP54JER		FP54JE-550156～FP54JE-550248 平成20年6月25日～平成20年10月31日	58	
	BDG-FP54JGR		FP54JG-550064～FP54JG-550088 平成20年6月26日～平成20年10月31日	14	
	BDG-FP55JDR		FP55JD-550027～FP55JD-550032 平成20年8月27日～平成20年10月9日	5	
	BDG-FP55JER		FP55JE-550015～FP55JE-550017 平成20年6月30日～平成20年8月8日	3	
	BDG-FR50JX		FR50JX-550004～FR50JX-550018 平成20年8月22日～平成20年10月17日	15	
	BDG-FS50JY		FS50JY-550015～FS50JY-550016 平成20年7月1日～平成20年7月23日	2	
	BDG-FS50JZ		FS50JZ-550147～FS50JZ-550208 平成20年6月25日～平成20年10月30日	55	
	BDG-FS54JY		FS54JY-550107～FS54JY-550152 平成20年6月25日～平成20年10月15日	39	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-551347～FS54JZ-551823 平成20年6月25日～平成20年11月4日	343	
	BDG-FS55JY		FS55JY-550022～FS55JY-550064 平成20年6月26日～平成20年10月16日	43	
BDG-FS55JZ	FS55JZ-550544～FS55JZ-550718 平成20年6月26日～平成20年10月30日	136			
BDG-FT50JX	FT50JX-550077～FT50JX-550117 平成20年7月3日～平成20年10月30日	32			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	BDG-FT50JY	ふそう	FT50JY-550102 ~ FT50JY-550150 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 11 月 11 日	37	
	BDG-FT50JZ		FT50JZ-550010 ~ FT50JZ-550011 平成 20 年 8 月 5 日 ~ 平成 20 年 8 月 21 日	2	
	BDG-FT54JX		FT54JX-550054 ~ FT54JX-550090 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 20 年 9 月 26 日	25	
	BDG-FT54JY		FT54JY-550022 ~ FT54JY-550028 平成 20 年 7 月 7 日 ~ 平成 20 年 9 月 22 日	7	
	BDG-FT54JZ		FT54JZ-550064 ~ FT54JZ-550097 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 11 月 11 日	26	
	BDG-FU50JX		FU50JX-550071 ~ FU50JX-550100 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 20 年 10 月 20 日	21	
	BDG-FU50JY		FU50JY-550248 ~ FU50JY-550324 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 20 年 10 月 29 日	48	
	BDG-FU50JZ		FU50JZ-550158 ~ FU50JZ-550220 平成 20 年 6 月 30 日 ~ 平成 20 年 10 月 27 日	40	
	BDG-FU54JY		FU54JY-550169 ~ FU54JY-550209 平成 20 年 7 月 2 日 ~ 平成 20 年 11 月 17 日	37	
	BDG-FU54JZ		FU54JZ-551430 ~ FU54JZ-552082 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日	411	
	BDG-FU55JZ		FU55JZ-550235 ~ FU55JZ-550304 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日	50	
	BDG-FV50JJR		FV50JJ-550326 ~ FV50JJ-550483 平成 20 年 7 月 1 日 ~ 平成 20 年 10 月 29 日	126	
	BDG-FV50JX		FV50JX-550877 ~ FV50JX-551163 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 11 月 11 日	233	
	BDG-FV50JY		FV50JY-550383 ~ FV50JY-550484 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 10 月 27 日	75	
	BDG-FV50JYP		FV50JY-550426 ~ FV50JY-550440 平成 20 年 8 月 8 日 ~ 平成 20 年 9 月 11 日	2	
	BDG-FV50JZ		FV50JZ-550243 ~ FV50JZ-550324 平成 20 年 6 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日	64	
	BDG-FV50JZP		FV50JZ-550278 ~ FV50JZ-550317 平成 20 年 8 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 20 日	2	
	BDG-FV54JZ		FV54JZ-550131 ~ FV54JZ-550168 平成 20 年 6 月 26 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日	34	
	BDG-FW50JY		FW50JY-550010 ~ FW50JY-550018 平成 20 年 8 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 1 日	9	
	BDG-FW50JZ		FW50JZ-550009 平成 20 年 9 月 4 日	1	
	BDG-FY50JX		FY50JX-550013 ~ FY50JX-550014 平成 20 年 7 月 30 日 ~ 平成 20 年 8 月 4 日	2	
	BDG-FY50JY		FY50JY-550081 ~ FY50JY-550110 平成 20 年 6 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 31 日	26	
	BDG-FY54JX		FY54JX-550013 ~ FY54JX-550016 平成 20 年 6 月 30 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日	4	
	BDG-FY54JY		FY54JY-550103 ~ FY54JY-550155 平成 20 年 7 月 1 日 ~ 平成 20 年 10 月 29 日	49	
	BKG-FP50JDR		FP50JD-550031 ~ FP50JD-550035 平成 20 年 7 月 24 日 ~ 平成 20 年 7 月 25 日	4	
	BKG-FP54JDR		FP54JD-550765 ~ FP54JD-551156 平成 20 年 6 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日	69	
	BKG-FP54JER		FP54JE-550158 ~ FP54JE-550246 平成 20 年 6 月 30 日 ~ 平成 20 年 10 月 30 日	31	
	BKG-FP55JDR		FP55JD-550025 ~ FP55JD-550026 平成 20 年 7 月 9 日 ~ 平成 20 年 8 月 27 日	2	
	BKG-FS54JZ		FS54JZ-551363 ~ FS54JZ-551785 平成 20 年 7 月 1 日 ~ 平成 20 年 10 月 20 日	28	
	BKG-FS55JZ		FS55JZ-550550 ~ FS55JZ-550710 平成 20 年 6 月 30 日 ~ 平成 20 年 10 月 21 日	20	
BKG-FU54JZ	FU54JZ-551431 ~ FU54JZ-552064 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 10 月 27 日	74			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲および製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	BKG-FU55JZ	ふそう	FU55JZ-550245 ~ FU55JZ-550297 平成 20 年 7 月 22 日 ~ 平成 20 年 10 月 21 日	9	
	BKG-FV50JJR		FV50JJ-550425 ~ FV50JJ-550484 平成 20 年 9 月 17 日 ~ 平成 20 年 10 月 28 日	4	
	BKG-MS96JP	ふそう エアロクイン または エアロエス	MS96JP-20642 ~ MS96JP-20839 平成 20 年 7 月 23 日 ~ 平成 20 年 11 月 10 日	195	
日産 ディーゼル	BKG-AS96JP	-	AS96JP-20023 ~ AS96JP-20037 平成 20 年 9 月 8 日 ~ 平成 20 年 10 月 27 日	15	
	(計 51 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 20 年 11 月 17 日	(計 2,811 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。