

TCD発行一覧

発行日: 2009年1月13日 から
2009年1月16日 まで

TCD番号 7422 --2009 種類 飛行機 発行日 01/14 発効日 01/28

準拠AD 米国FAA AD 2008-24-02

適用型式 モール(モール・エア)式M-4、M-5、M-6、M-7、MX-7及びMXT-7系列型

概要 エレベーターの操作系統が誤って取り付けられることにより、エレベーターの動作が入力と逆になり、操作不能となる不具合防止

参照SB等 モール・エアロスペース・テクノロジー社マンダトリー・サービス・ブレティンNo. 30

TCD番号 7178A--2009 種類 回転翼機 発行日 01/16 発効日 01/30

準拠AD

適用型式 富士ベル式204B-2型

概要 エンジン・マウント取付用フィッティング取付部のガタ増大により、エンジン・マウント支柱の振動荷重増大、フィッティングの破損及びメイン・ドライブ・シャフトの破損が発生し、動力伝達が不能となる不具合防止

参照SB等 富士重工業サービス・ブレティンNo.204-099 Revision C

TCD番号 7332D--2009 種類 回転翼機 発行日 01/16 発効日 01/21

準拠AD EASA AD 2009-0003R1

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA330F、SA330G、SA330J、AS332C、AS332C1、AS332L及びAS332L1型

概要 メイン・ローター・ブレード除氷系統のクランプのねじの製造組立時の応力に起因する欠陥及びクランプのねじの硬度が基準を満たさないことにより、クランプが脱落し、メイン・ローター・ブレード又はテール・ローター・ブレードが損傷する不具合防止

参照SB等 ユーロコプターAS332エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティンNo.30.00.66 Revision 1及び同Revision 2並びにユーロコプターSA330エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティンNo.30.20 Revision 1及びRevision 2