

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年1月22日

リコール届出番号	2250	リコール開始日	平成21年1月23日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトのスライドヨークスプライン根元部の高周波焼入れ範囲が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが折損し走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカー情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2250のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-NPR75N PDG-NPR75N	エルフ	NPR75-7002116～NPR75-7002692 平成20年1月17日～平成20年3月29日	575	
	PKG-FRR90S1	フォワード	FRR90-7005418～FRR90-7007416 平成20年1月17日～平成20年3月29日	597	
ニッサン	PKG-APR75N	アトラス	APR75-7000071～APR75-7000088 平成20年1月18日～平成20年3月26日	18	
ニッサン ディゼール	PKG-BPR75N PDG-BPR75N	コンドル	BPR75-7000030～BPR75-7000035 平成20年2月2日～平成20年3月4日	6	
マツダ	PKG-LPR75N PDG-LPR75N	タイタン	LPR75-7000096～LPR75-7000115 平成20年1月18日～平成20年3月25日	20	
	(計8型式)	(計5車種)	(製作期間全体の範囲) 平成20年1月17日～平成20年3月29日	(合計1,216台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。