

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年2月17日

リコール届出番号	2257	リコール開始日	平成21年2月18日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク内の燃料ポンプ電気配線の配索が不適切なため、マイナス配線がプラス配線の端子と干渉するものがある。そのため、エンジン振動によりマイナス配線の被膜が剥がれて短絡し、ヒューズが切れてエンジンが停止するとともに、制動灯、方向指示器及び速度計照明の不灯並びに警音器が不鳴となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプのマイナス配線を新品と交換し、配索を変更する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に2257のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA01	スーパーカブ50	AA01-1700030~AA01-1732889 平成19年8月22日~平成21年1月7日	32,860	
		プレスカブ50			
		リトルカブ	AA01-4000015~AA01-4008819 平成19年8月22日~平成20年12月27日	8,805	
	JBH-TA03	ジャイロキャノピー	TA03-1000035~TA03-1002215 平成20年3月25日~平成20年12月25日	2,179	
	JBH-TD02	ジャイロX	TD02-1000016~TD02-1002473 平成20年3月25日~平成20年12月26日	2,458	
	(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月22日~平成21年1月7日	(計46,302台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。