

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 2月19日

リコール届出番号	外 - 1559	リコール開始日	平成21年 2月20日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ上部フランジ内パイプ部の厚みが不足しているため、経年および使用環境の影響により、当該パイプ部に亀裂が生じることがある。そのため、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、対象のものは対策品と交換する。		
不具合件数	国内：33件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1559のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LA-TB6294	ボルボ S80	YV1TS91K521240335 ~ YV1TS91K521281605 平成13年10月 4日 ~ 平成14年10月 1日	140	
			YV1TS92K521240225 ~ YV1TS92K521282745 平成13年10月22日 ~ 平成14年10月28日	338	
	LA-SB5244W	ボルボ V70	YV1SW61P921207104 ~ YV1SW61P921268909 平成14年 1月22日 ~ 平成14年10月16日	1,338	
			YV1SW65P921207450 ~ YV1SW65P921269144 平成14年 1月22日 ~ 平成14年11月28日	3,237	
	TA-SB5234W		YV1SW53L921199367 ~ YV1SW53L921268580 平成14年 1月 9日 ~ 平成14年11月18日	576	
	TA-SB5244AW		YV1SW58L721174384 ~ YV1SW58L721268577 平成13年10月22日 ~ 平成14年10月16日	346	
	TA-SB5244W		YV1SW58L921172095 ~ YV1SW58L921268325 平成13年10月 4日 ~ 平成14年10月 1日	206	
			YV1SW61P921172127 ~ YV1SW61P921205744 平成13年10月 4日 ~ 平成14年 1月29日	992	
			YV1SW65P921171946 ~ YV1SW65P921206978 平成13年10月 9日 ~ 平成14年 3月18日	1,888	
	TA-SB5244AWL		YV1SZ58L721048061 ~ YV1SZ58L721082426 平成13年10月 4日 ~ 平成14年10月16日	1,978	

ボルボ	LA-RB5244	ボルボ S60	YV1RS61P922130931 ~ YV1RS61P922202224 平成14年 1月22日 ~ 平成14年10月16日	775	
			YV1RS65P922174302 ~ YV1RS65P922193174 平成14年 6月 5日 ~ 平成14年 8月27日	357	
	TA-RB5234		YV1RS53L922103424 ~ YV1RS53L922185578 平成13年11月14日 ~ 平成14年 7月18日	100	
	TA-RB5244		YV1RS58L922092413 ~ YV1RS58L922202722 平成13年10月 4日 ~ 平成14年11月 8日	191	
			YV1RS61P922092391 ~ YV1RS61P922129711 平成13年10月 4日 ~ 平成14年 4月 1日	457	
	TA-RB5244A		YV1RS58L722092758 ~ YV1RS58L722200290 平成13年10月 4日 ~ 平成14年 9月26日	263	
(計10型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年10月 4日 ~ 平成14年11月28日	13,182台		

【注意事項】

上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。