

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 3月17日

リコール届出番号	2284	リコール開始日	平成21年 3月18日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	制動装置（後輪ブレーキ配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスの後輪ブレーキ配管の固定方法が不適切なため、走行時の振動により、配管が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部位の配管固定方法を変更するとともに、ブレーキ配管を対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2284のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KK-JM252GAN	—	JM252G-00001～JM252G-00015 平成11年 6月11日～平成13年 2月26日	8	
	KK-RM252EAN KK-RM252ESN		RM252E-00060～RM252E-00482 平成12年 2月 1日～平成14年 3月19日	6	
	KK-RM252GAN KK-RM252GSN		RM252G-00001～RM252G-00911 平成11年 6月11日～平成16年 8月 5日	530	
	KK-RN252CSN		RN252C-00001～RN252C-00059 平成11年 6月11日～平成15年11月27日	51	
	KL-JP252LSN		JP252L-00002～JP252L-10134 平成11年 6月11日～平成14年 3月 4日	5	
	KL-JP252NAN KL-JP252NSN		JP252N-00001～JP252N-10092 平成11年 6月11日～平成15年 8月 7日	76	
	(計 9型式)	(計 4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 6月11日～平成16年 8月 5日	(計 676台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。