

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年3月26日

リコール届出番号	2283	リコール開始日	平成21年3月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管の取付け方法が不適切なため、排気管とDPF（ディーゼル粒子状物質除去装置）を組付ける時に、接合部の位置がずれているものがある。そのため、排気管蛇腹部に高応力が発生し、エンジン振動などで当該部位に亀裂が生じ、そのまま使用を続けると、漏れた排気ガスにより排気ブレーキホースに損傷を与えるおそれがあるとともに騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管の組付け状態を検査治具にて点検し、接合部の位置が不適切な場合は、排気管取付けブラケット及び排気管蛇腹部を対策品に交換するとともに、排気ブレーキホースを新品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2283のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRD90G3S	フォワード	FRD90G3S-7000002～FRD90G3S-7000033 平成17年8月23日～平成19年7月9日	32	
	ADG-FRD90H3		FRD90H3-7000001～FRD90H3-7000016 平成17年8月4日～平成19年3月29日	16	
	ADG-FRD90H3S		FRD90H3S-7000001～FRD90H3S-7000085 平成17年11月9日～平成19年6月22日	85	
	ADG-FRD90J3S		FRD90J3S-7000001～FRD90J3S-7000244 平成17年7月23日～平成19年7月11日	244	
	ADG-FRD90K3		FRD90K3-7000001～FRD90K3-7000016 平成17年7月28日～平成19年2月16日	16	
	ADG-FRD90K3S		FRD90K3S-7000001～FRD90K3S-7000225 平成17年7月22日～平成19年6月20日	224	
	ADG-FRD90L3		FRD90L3-7000001～FRD90L3-7000220 平成17年7月22日～平成19年6月30日	219	
	ADG-FRD90L3S		FRD90L3S-7000002～FRD90L3S-7000083 平成17年8月3日～平成19年6月15日	82	
	ADG-FRD90M3		FRD90M3-7000001～FRD90M3-7000023 平成17年8月1日～平成19年1月17日	23	
	ADG-FRD90P3		FRD90P3-7000001～FRD90P3-7000091 平成17年9月7日～平成19年4月27日	91	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRD90T3	フォワード	FRD90T3-7000001～FRD90T3-7000011 平成17年9月17日～平成19年2月17日	11	
	ADG-FRR90C3S		FRR90C3S-7000002～FRR90C3S-7004463 平成17年7月23日～平成19年7月10日	4,355	
	ADG-FRR90D3		FRR90D3-7000002～FRR90D3-7000451 平成17年7月23日～平成19年7月7日	449	
	ADG-FRR90G3		FRR90G3-7000001～FRR90G3-7000195 平成17年7月23日～平成19年6月30日	195	
	ADG-FRR90G3S		FRR90G3S-7000001～FRR90G3S-7000414 平成17年7月22日～平成19年7月4日	411	
	ADG-FRR90H3		FRR90H3-7000001～FRR90H3-7000143 平成17年7月26日～平成19年6月28日	138	
	ADG-FRR90H3S		FRR90H3S-7000001～FRR90H3S-7000584 平成17年7月21日～平成19年7月6日	582	
	ADG-FRR90J3S		FRR90J3S-7000002～FRR90J3S-7001364 平成17年7月21日～平成19年7月5日	1,357	
	ADG-FRR90K3		FRR90K3-7000001～FRR90K3-7000233 平成17年7月28日～平成19年6月15日	228	
	ADG-FRR90K3S		FRR90K3S-7000002～FRR90K3S-7003234 平成17年7月22日～平成19年7月12日	3,201	
	ADG-FRR90L3		FRR90L3-7000004～FRR90L3-7001155 平成17年7月22日～平成19年6月30日	1,135	
	ADG-FRR90L3S		FRR90L3S-7000002～FRR90L3S-7000589 平成17年7月26日～平成19年7月9日	586	
	ADG-FRR90M3		FRR90M3-7000001～FRR90M3-7000042 平成17年8月5日～平成19年6月29日	42	
	ADG-FRR90P3		FRR90P3-7000001～FRR90P3-7000077 平成17年7月26日～平成19年6月29日	77	
	(計24型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年7月21日～平成19年7月12日	(合計13,799台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。