

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年4月16日

リコール届出番号	2295	リコール開始日	平成21年4月17日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（リレーボックス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線において、リレーボックス内の電源用配線の取付ボルトの締付けが不十分なものがある。そのため、当該ボルトが緩み、接触不良になり、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトの締付け状態を確認し、規定トルクで締付ける。なお、配線及びリレーボックスに損傷がある場合は、配線を修理し、リレーボックスを新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2295のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2	フォワード	FRR34-7001748 ~ FRR34-7003127 平成19年12月18日 ~ 平成20年4月12日	248	
	PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2		FSR34-7000388 ~ FSR34-7000543 平成19年12月18日 ~ 平成20年3月18日	32	
	PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2		FTR34-7000821 ~ FTR34-7001241 平成19年12月18日 ~ 平成20年3月29日	79	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年12月18日 ~ 平成20年4月12日	(合計359台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。