

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年5月25日

リコール届出番号	2310	リコール開始日	平成21年5月26日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（無段変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機（CVT）用オイルポンプ製造時に内部ギヤの隙間管理が不適切なため、当該ギヤの隙間が不足しポンプ内面と干渉するものがある。そのため、ポンプ内面が摩耗しギヤが固着してオイルポンプが駆動されなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、無段変速機（CVT）を良品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2310のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH21S	ワゴンR	MH21S-689297～MH21S-734127 平成18年9月5日～平成18年11月16日	1,029	無段変速機搭載車
			MH21S-940062～MH21S-990910 平成18年11月17日～平成19年4月9日	300	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月5日～平成19年4月9日	(計1,329台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。