

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03 - 5253 - 8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年 5月27日

リコール届出番号	2309	リコール開始日	平成21年 5月28日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先: お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(フューエルクーラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フューエルクーラ(燃料冷却器)に接続している燃料ホースの材質が不適切なため、当該クーラのホース接続部に融雪剤等が付着すると電食による錆が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると接続部の錆が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを対策品と交換する。また、ホース接続部を点検し、錆のあるものはフューエルクーラを新品と交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2309のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KR-KDH200V KR-KDH200K KR-KDH200K改	ハイース レジアース	KDH200-0001025 ~ KDH200-0089598 平成16年 7月29日 ~ 平成19年 8月31日	71,820	1KD-FTV または 2KD-FTV エンジン 搭載車
			KDH200-5000000 ~ KDH200-5015412 平成17年 2月 2日 ~ 平成19年 8月31日	14,537	
	ADF-KDH201V ADF-KDH201K ADF-KDH201K改		KDH201-0005750 ~ KDH201-0012212 平成19年 8月30日 ~ 平成19年12月10日	3,554	
			KDH201-5000262 ~ KDH201-5000279 平成19年 8月30日 ~ 平成20年 4月 4日	9	
	KR-KDH205V KR-KDH205K KR-KDH205K改		KDH205-0001015 ~ KDH205-0043522 平成16年 7月30日 ~ 平成19年 8月31日	42,011	
			KDH205-5000001 ~ KDH205-5008277 平成17年 2月 3日 ~ 平成19年 8月31日	8,184	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDH206V ADF-KDH206K ADF-KDH206K改	ハイブリッド アシスト	KDH206-6000103 ~ KDH206-6000112 平成20年 4月 3日 ~ 平成20年 4月 5日	10	1KD-FTV または 2KD-FTV エンジン 搭載車
			KDH206-8000107 ~ KDH206-8002891 平成19年 8月31日 ~ 平成19年12月10日	2,768	
	ADF-KDH211K		KDH211-8000102 ~ KDH211-8000392 平成19年 8月31日 ~ 平成19年12月12日	291	
	KR-KDH220K		KDH220-0001005 ~ KDH220-0007522 平成16年11月25日 ~ 平成19年 8月31日	3,871	
	ADF-KDH221K		KDH221-0001632 ~ KDH221-0002045 平成19年 9月12日 ~ 平成19年12月 7日	242	
	KR-KDH222B KR-KDH222B改		KDH222-0001105 ~ KDH222-0038474 平成17年 1月11日 ~ 平成19年 8月31日	2,450	
	ADF-KDH223B ADF-KDH223B改		KDH223-0001933 ~ KDH223-0002429 平成19年 9月13日 ~ 平成19年12月10日	153	
	KR-KDH225K		KDH225-0001001 ~ KDH225-0004824 平成17年 1月11日 ~ 平成19年 8月31日	3,774	
	KR-KDH227B KR-KDH227B改		KDH227-0001004 ~ KDH227-0003107 平成17年 1月11日 ~ 平成19年 8月31日	2,078	
	KR-KDY220	ダット トゥー	KDY220-5000001 ~ KDY220-5004477 平成16年 8月24日 ~ 平成19年 8月30日	4,392	
	ADF-KDY221		KDY221-8000002 ~ KDY221-8000045 平成19年 9月13日 ~ 平成19年 9月26日	44	
	KR-KDY230 KR-KDY230改		KDY230-7010000 ~ KDY230-7025659 平成16年 8月23日 ~ 平成19年 8月30日	15,442	
	ADF-KDY231 ADF-KDY231改		KDY231-8000004 ~ KDY231-8000146 平成19年 9月13日 ~ 平成19年 9月26日	143	
	KR-KDY240V		KDY240-0010000 ~ KDY240-0010436 平成16年 9月 1日 ~ 平成19年 8月 9日	427	
	ADF-KDY241V		KDY241-0001002 ~ KDY241-0001010 平成19年 9月20日 ~ 平成19年11月 1日	9	
	KR-KDY270		KDY270-0010000 ~ KDY270-0012037 平成16年 8月28日 ~ 平成19年 8月29日	2,018	
	ADF-KDY271		KDY271-0001002 ~ KDY271-0001025 平成19年 9月13日 ~ 平成19年 9月25日	24	
	KR-KDY280 KR-KDY280改		KDY280-0010001 ~ KDY280-0016676 平成16年 8月24日 ~ 平成19年 8月30日	6,621	
	ADF-KDY281 ADF-KDY281改		KDY281-0001002 ~ KDY281-0001081 平成19年 9月13日 ~ 平成19年 9月26日	80	
KR-KDY290V	KDY290-0010000 ~ KDY290-0010412 平成16年 8月26日 ~ 平成19年 8月27日	400			
(計 37 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 7月29日 ~ 平成20年 4月 5日	(計 185,352 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。