

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年6月11日

リコール届出番号	2323	リコール開始日	平成21年6月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスにおいて、タイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で段差を通過した場合、もしくは車高が高い状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接触部分に錆が発生し、最悪の場合、当該リンクが折損して、操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コーションラベルを運転席近傍に貼付する。接触するおそれのあるタイヤ及びディスクホイールを装着している車両は、切角ストッパを調整する。ドラッグリンクに接触痕がある場合は、新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に 2323 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボン	KV234L1-7000001 ~ KV234L1-7000602 平成16年12月20日 ~ 平成19年 7月17日	422	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001 ~ KV234N1-7000545 平成17年 7月28日 ~ 平成19年 8月 7日	286	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月20日 ~ 平成19年 8月 7日	(計 708 台)	

備考; 本届出は、平成19年7月5日付け「届出番号1906」のリコール届出において、対象車両の選定に漏れがあったため、対象範囲を拡大するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。