

国空航第190号
平成21年6月10日

関係航空運送事業者 安全部門代表者 あて

国土交通省航空局技術部
運航課長 富田 博明

客室座席の安全性の確保について

平成21年6月6日、株式会社日本航空インターナショナル653便の客室座席から出火した件については、乗客座席の座席クッションと背もたれの間に挟まっていたライターから出火したものであることが調査過程で判明したことから、同社の運航する航空機について点検を実施していたところ、他の2機の客室座席からもライターが発見された。

これらの状況を踏まえ、貴社が運航する航空機的全客室座席の当該部分について、ライター等の安全を阻害する異物の有無を直ちに確認するとともに、その結果を6月17日までに当課あて報告されたい。