


改善箇所説明図



自動変速機仕様車（AT車）の制動装置において、バキューム能力が不足しているため、ブレーキ操作を頻繁におこなうと、ブレーキアシスト力が低下し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ブレーキ負圧ポンプ一式を追加する。

注：図中の 内は対策部品を示す。

識別：エンジンルーム内のフューズボックスカバーに白色のマーキングをする（下図参照）。

