

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 |
| アドレス | : http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年7月23日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 2357 | リコール開始日 | 平成21年7月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | リコール届出番号2229及び2294のリコール作業において、燃料低圧パイプ交換作業要領書の締付トルク指示値が不適切なため、当該部のパッキンの締め付け力が不十分になることがある。そのため、エンジン内部に燃料が漏れ、そのままの状態で行くと、燃料の混入したオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入され、シリンダー内で燃焼するため、エンジン回転が上昇し、最悪の場合、エンジン内部が損傷して火災となるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料低圧パイプを正規の締付トルクで締め付ける。 | | |
| 不具合件数 | 3件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2357のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-------------|-----|--|------------|----|
| いすゞ | PJ-CVR52K6 | ギガ | CVR52K6-7000002～CVR52K6-7000006 平成17年10月19日～平成18年2月22日 | 5 | |
| | PJ-CXG51X5 | | CXG51X5-3000009～CXG51X5-3000018 平成16年1月22日～平成16年4月22日 | 7 | |
| | | | CXG51X5-7000001～CXG51X5-7000049 平成16年6月17日～平成17年5月10日 | 20 | |
| | | | CXG51X6-7000003～CXG51X6-7000078 平成17年6月23日～平成17年12月6日 | 37 | |
| | PJ-CXM51V5 | | CXM51V5-3000003～CXM51V5-3000007 平成15年12月19日～平成16年3月17日 | 4 | |
| | | | CXM51V5-7000003～CXM51V5-7000019 平成16年6月16日～平成17年6月8日 | 7 | |
| | PJ-CXM51V6 | | CXM51V6-7000001～CXM51V6-7000018 平成17年6月18日～平成18年3月30日 | 8 | |
| | PJ-CXY51Q5J | | CXY51Q5J-7000002～CXY51Q5J-7000003 平成17年3月12日～平成17年5月23日 | 2 | |
| | PJ-CXY51Q6J | | CXY51Q6J-7000001～CXY51Q6J-7000002 平成17年7月29日～平成17年12月1日 | 2 | |
| | PJ-CXY51S5J | | CXY51S5J-7000001～CXY51S5J-7000004 平成16年7月6日～平成17年6月2日 | 3 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------------------------|--|-----|--|---|----|
| いすゞ | PJ-CXY51S6J | ギガ | CXY51S6J-7000002 平成17年9月29日 | 1 | |
| | PJ-CXY51V5J | | CXY51V5J-3000001 ~ CXY51V5J-3000008 平成15年12月2日 ~ 平成16年3月30日 | 7 | |
| | | | | CXY51V5J-7000002 ~ CXY51V5J-7000026 平成16年7月9日 ~ 平成17年6月29日 | 14 |
| | PJ-CXY51V6J | | CXY51V6J-7000002 ~ CXY51V6J-7000028 平成17年7月8日 ~ 平成18年3月29日 | 22 | |
| | PJ-CXZ51K6 | | CXZ51K6-7000002 ~ CXZ51K6-7000872 平成17年5月20日 ~ 平成18年4月3日 | 531 | |
| | PJ-CXZ52K6 | | CXZ52K6-7000002 ~ CXZ52K6-7000087 平成17年7月21日 ~ 平成18年3月31日 | 55 | |
| | PDG-CXZ52K8 | | CXZ52K8-7000341 ~ CXZ52K8-7000373 平成20年2月22日 ~ 平成20年3月11日 | 12 | |
| | PJ-CYG51Y5 | | CYG51Y5-3000002 平成16年4月8日 | 1 | |
| | | | CYG51Y5-7000003 ~ CYG51Y5-7000004 平成17年3月4日 ~ 平成17年6月2日 | 2 | |
| | PJ-CYG51Y5Z | | CYG51Y5Z-7000008 ~ CYG51Y5Z-7000038 平成16年7月29日 ~ 平成17年5月25日 | 10 | |
| | PJ-CYG51Y6 | | CYG51Y6-7000001 ~ CYG51Y6-7000005 平成17年8月4日 ~ 平成17年11月28日 | 4 | |
| | PJ-CYG51Y6Z | | CYG51Y6Z-7000004 ~ CYG51Y6Z-7000009 平成17年12月2日 ~ 平成18年3月16日 | 3 | |
| | PJ-CYH51W5 | | CYH51W5-3000002 ~ CYH51W5-3000009 平成15年12月18日 ~ 平成16年3月30日 | 5 | |
| | | | CYH51W5-7000002 ~ CYH51W5-7000059 平成16年6月2日 ~ 平成17年6月25日 | 33 | |
| | PJ-CYH51W6 | | CYH51W6-7000002 ~ CYH51W6-7000096 平成17年6月17日 ~ 平成18年3月29日 | 56 | |
| | PDG-CYH52W8 | | CYH52W8-7000018 平成20年2月23日 | 1 | |
| | PJ-CYJ51W5 PJ-CYJ51W5A | | CYJ51W5-3000007 ~ CYJ51W5-3000466 平成15年12月2日 ~ 平成16年4月27日 | 251 | |
| | | | CYJ51W5-7000003 ~ CYJ51W5-7001834 平成16年5月18日 ~ 平成17年7月1日 | 985 | |
| | PJ-CYJ51W5L | | CYJ51W5L-3000001 平成16年2月25日 | 1 | |
| | | | CYJ51W5L-7000003 ~ CYJ51W5L-7000034 平成16年6月22日 ~ 平成17年6月30日 | 16 | |
| | PJ-CYJ51W5Z | | CYJ51W5Z-3000001 ~ CYJ51W5Z-3000007 平成16年2月6日 ~ 平成16年3月29日 | 3 | |
| | | | CYJ51W5Z-7000001 ~ CYJ51W5Z-7000053 平成16年5月8日 ~ 平成17年1月29日 | 36 | |
| | PJ-CYJ51W6 PJ-CYJ51W6A | | CYJ51W6-7000007 ~ CYJ51W6-7002196 平成17年6月7日 ~ 平成18年3月31日 | 1,165 | |
| PJ-CYJ51W6L | CYJ51W6L-7000001 ~ CYJ51W6L-7000028 平成17年7月13日 ~ 平成17年9月16日 | 22 | | | |
| PJ-CYJ51W6Z | CYJ51W6Z-7000001 ~ CYJ51W6Z-7000075 平成17年6月18日 ~ 平成18年4月1日 | 55 | | | |
| PJ-CYJ52W6 PJ-CYJ52W6A | CYJ52W6-7000007 ~ CYJ52W6-7000024 平成17年10月5日 ~ 平成18年3月21日 | 15 | | | |
| PDG-CYJ52W8A | CYJ52W8-7000032 ~ CYJ52W8-7000033 平成20年3月5日 ~ 平成20年3月5日 | 2 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-------------|--|-----|--|---|----|
| いすゞ | PJ-CYL51Q6 | ギガ | CYL51Q6-7000003 ~ CYL51Q6-7000035 平成17年7月28日 ~ 平成18年4月1日 | 22 | |
| | PJ-CYL51R6 | | CYL51R6-7000001 ~ CYL51R6-7000007 平成17年6月23日 ~ 平成18年2月23日 | 5 | |
| | PJ-CYL51T6 | | CYL51T6-7000001 ~ CYL51T6-7000005 平成17年7月22日 ~ 平成18年3月1日 | 3 | |
| | PJ-CYL51V5 PJ-CYL51V5A | | CYL51V5-3000010 ~ CYL51V5-3000452 平成15年12月3日 ~ 平成16年4月22日 | 273 | |
| | | | CYL51V5-7000001 ~ CYL51V5-7001609 平成16年5月13日 ~ 平成17年6月27日 | 919 | |
| | PJ-CYL51V5Z | | CYL51V5Z-3000001 ~ CYL51V5Z-3000012 平成15年12月24日 ~ 平成16年4月3日 | 6 | |
| | | | CYL51V5Z-7000002 ~ CYL51V5Z-7000083 平成16年5月19日 ~ 平成17年6月2日 | 48 | |
| | PJ-CYL51V6 PJ-CYL51V6A | | CYL51V6-7000007 ~ CYL51V6-7001989 平成17年6月7日 ~ 平成18年4月1日 | 1,132 | |
| | | | PJ-CYL51V6Z | CYL51V6Z-7000002 ~ CYL51V6Z-7000051 平成17年7月4日 ~ 平成18年3月31日 | 38 |
| | PJ-CYL52V6 PJ-CYL52V6A | | CYL52V6-7000003 ~ CYL52V6-7000047 平成17年7月25日 ~ 平成18年3月30日 | 24 | |
| | | | PDG-CYL52V8 | CYL52V8-7000039 平成20年2月28日 | 1 |
| | PJ-CYM51P6 | | CYM51P6-7000002 ~ CYM51P6-7000026 平成17年7月23日 ~ 平成18年3月21日 | 16 | |
| | PJ-CYM51Q5 | | CYM51Q5-3000003 ~ CYM51Q5-3000010 平成16年1月30日 ~ 平成16年3月18日 | 5 | |
| | | | CYM51Q5-7000001 ~ CYM51Q5-7000099 平成16年5月27日 ~ 平成17年5月20日 | 61 | |
| | PJ-CYM51Q6 | | CYM51Q6-7000003 ~ CYM51Q6-7000119 平成17年6月14日 ~ 平成18年3月30日 | 79 | |
| | PJ-CYM51R5 | | CYM51R5-3000001 ~ CYM51R5-3000002 平成16年4月6日 ~ 平成16年4月8日 | 2 | |
| | | | CYM51R5-7000001 ~ CYM51R5-7000030 平成16年5月21日 ~ 平成17年6月28日 | 21 | |
| | PJ-CYM51R6 | | CYM51R6-7000001 ~ CYM51R6-7000032 平成17年6月24日 ~ 平成18年3月31日 | 21 | |
| | | | PJ-CYM51V5 | CYM51V5-3000002 ~ CYM51V5-3000053 平成15年12月2日 ~ 平成16年3月12日 | 37 |
| | CYM51V5-7000001 ~ CYM51V5-7000187 平成16年7月7日 ~ 平成17年7月1日 | | | 114 | |
| | PJ-CYM51V5Z | | CYM51V5Z-3000001 ~ CYM51V5Z-3000002 平成15年12月17日 ~ 平成15年12月17日 | 2 | |
| | | | CYM51V5Z-7000004 ~ CYM51V5Z-7000011 平成16年10月14日 ~ 平成17年5月6日 | 8 | |
| | PJ-CYM51V6 | | CYM51V6-7000002 ~ CYM51V6-7000197 平成17年6月7日 ~ 平成18年3月3日 | 115 | |
| PJ-CYM51V6Z | CYM51V6Z-7000001 ~ CYM51V6Z-7000006 平成17年7月4日 ~ 平成18年3月1日 | 5 | | | |
| PJ-CYM52Q6 | CYM52Q6-7000001 ~ CYM52Q6-7000002 平成17年9月24日 ~ 平成17年11月5日 | 2 | | | |
| PJ-CYM52V6 | CYM52V6-7000002 ~ CYM52V6-7000014 平成17年8月30日 ~ 平成18年3月30日 | 7 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|-------------|---|--|------------|----|
| いすゞ | PJ-CYY51Q5J | ギガ | CYY51Q5J-3000001 ~ CYY51Q5J-3000004 平成16年1月30日 ~ 平成16年3月17日 | 2 | |
| | | | CYY51Q5J-7000002 ~ CYY51Q5J-7000013 平成16年7月22日 ~ 平成17年5月31日 | 6 | |
| | PJ-CYY51Q6J | | CYY51Q6J-7000001 ~ CYY51Q6J-7000013 平成17年7月29日 ~ 平成18年2月21日 | 12 | |
| | PJ-CYY51S5J | | CYY51S5J-3000001 平成16年2月3日 | 1 | |
| | | | CYY51S5J-7000002 ~ CYY51S5J-7000007 平成16年6月23日 ~ 平成16年9月25日 | 4 | |
| | PJ-CYY51S6J | | CYY51S6J-7000001 ~ CYY51S6J-7000003 平成17年8月5日 ~ 平成17年8月31日 | 3 | |
| | PJ-CYY51V5 | | CYY51V5-3000004 ~ CYY51V5-3000016 平成15年12月19日 ~ 平成16年4月9日 | 11 | |
| | | | CYY51V5-7000002 ~ CYY51V5-7000065 平成16年6月17日 ~ 平成17年6月4日 | 45 | |
| | PJ-CYY51V5J | | CYY51V5J-3000001 ~ CYY51V5J-3000025 平成15年12月2日 ~ 平成16年1月26日 | 16 | |
| | | | CYY51V5J-7000002 ~ CYY51V5J-7000052 平成16年8月19日 ~ 平成17年6月11日 | 23 | |
| | PJ-CYY51V5Z | | CYY51V5Z-7000001 ~ CYY51V5Z-7000008 平成16年6月3日 ~ 平成17年6月28日 | 5 | |
| | PJ-CYY51V6 | | CYY51V6-7000003 ~ CYY51V6-7000069 平成17年6月14日 ~ 平成18年3月29日 | 50 | |
| | PJ-CYY51V6J | | CYY51V6J-7000007 ~ CYY51V6J-7000073 平成17年7月4日 ~ 平成18年4月3日 | 32 | |
| | PJ-CYY51V6Z | | CYY51V6Z-7000003 平成17年12月3日 | 1 | |
| | PJ-CYY52V6 | | CYY52V6-7000001 ~ CYY52V6-7000009 平成17年7月28日 ~ 平成18年2月16日 | 6 | |
| | PJ-CYZ51P6 | | CYZ51P6-7000002 ~ CYZ51P6-7000135 平成17年5月20日 ~ 平成18年3月30日 | 84 | |
| | PJ-CYZ51Q5 | | CYZ51Q5-3000003 ~ CYZ51Q5-3000007 平成16年1月23日 ~ 平成16年4月14日 | 4 | |
| | | | CYZ51Q5-7000001 ~ CYZ51Q5-7000106 平成16年5月19日 ~ 平成17年6月22日 | 73 | |
| | PJ-CYZ51Q5J | | CYZ51Q5J-3000002 ~ CYZ51Q5J-3000008 平成16年2月12日 ~ 平成16年4月23日 | 6 | |
| | | | CYZ51Q5J-7000001 ~ CYZ51Q5J-7000031 平成16年5月17日 ~ 平成17年5月16日 | 16 | |
| | PJ-CYZ51Q6 | | CYZ51Q6-7000002 ~ CYZ51Q6-7000127 平成17年7月5日 ~ 平成18年3月30日 | 85 | |
| | PJ-CYZ51Q6J | | CYZ51Q6J-7000003 ~ CYZ51Q6J-7000047 平成17年7月21日 ~ 平成18年3月27日 | 22 | |
| | PJ-CYZ51S5 | | CYZ51S5-3000001 ~ CYZ51S5-3000002 平成16年3月25日 ~ 平成16年4月6日 | 2 | |
| | | | CYZ51S5-7000001 ~ CYZ51S5-7000010 平成16年7月27日 ~ 平成17年5月25日 | 9 | |
| | PJ-CYZ51S5J | | CYZ51S5J-7000002 ~ CYZ51S5J-7000021 平成16年6月4日 ~ 平成17年6月23日 | 11 | |
| | PJ-CYZ51S6 | | CYZ51S6-7000001 ~ CYZ51S6-7000019 平成17年6月21日 ~ 平成18年2月28日 | 12 | |
| PJ-CYZ51S6J | | CYZ51S6J-7000001 ~ CYZ51S6J-7000008 平成17年7月7日 ~ 平成18年3月27日 | 7 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----|--|----------------|----|
| いすゞ | PJ-CYZ51V5 | ギガ | CYZ51V5-3000004 ~ CYZ51V5-3000033 平成15年12月12日 ~ 平成16年4月20日 | 18 | |
| | | | CYZ51V5-7000001 ~ CYZ51V5-7000145 平成16年5月28日 ~ 平成17年5月12日 | 97 | |
| | PJ-CYZ51V5J | | CYZ51V5J-7000001 ~ CYZ51V5J-7000006 平成16年5月24日 ~ 平成17年3月14日 | 4 | |
| | PJ-CYZ51V6 | | CYZ51V6-7000003 ~ CYZ51V6-7000180 平成17年6月2日 ~ 平成18年3月7日 | 109 | |
| | PJ-CYZ51V6J | | CYZ51V6J-7000001 ~ CYZ51V6J-7000006 平成17年7月11日 ~ 平成18年3月9日 | 3 | |
| | PJ-CYZ52P6 | | CYZ52P6-7000002 ~ CYZ52P6-7000012 平成17年7月29日 ~ 平成18年3月30日 | 6 | |
| | PDG-CYZ52P8 | | CYZ52P8-7000134 ~ CYZ52P8-7000139 平成20年2月27日 ~ 平成20年3月8日 | 3 | |
| | PJ-CYZ52Q6 | | CYZ52Q6-7000003 ~ CYZ52Q6-7000037 平成17年7月27日 ~ 平成18年4月4日 | 26 | |
| | PDG-CYZ52Q8 | | CYZ52Q8-7000053 平成20年3月3日 | 1 | |
| | PJ-CYZ52S6 | | CYZ52S6-7000004 ~ CYZ52S6-7000005 平成17年12月1日 ~ 平成18年3月13日 | 2 | |
| | PJ-CYZ52V6 | | CYZ52V6-7000002 ~ CYZ52V6-7000063 平成17年7月28日 ~ 平成18年3月30日 | 43 | |
| | PDG-CYZ52V8 | | CYZ52V8-7000059 ~ CYZ52V8-7000064 平成20年2月26日 ~ 平成20年3月12日 | 5 | |
| | PJ-EXD51D6 | | EXD51D6-7000002 ~ EXD51D6-7000025 平成17年8月5日 ~ 平成18年1月12日 | 20 | |
| | PJ-EXD51G6 | | EXD51G6-7000001 ~ EXD51G6-7000055 平成17年8月5日 ~ 平成18年4月4日 | 37 | |
| | PJ-EXD51L6 | | EXD51L6-7000002 ~ EXD51L6-7000014 平成17年9月16日 ~ 平成18年3月13日 | 12 | |
| | PJ-EXD52D6 | | EXD52D6-7000012 ~ EXD52D6-7000941 平成17年7月29日 ~ 平成18年3月29日 | 554 | |
| | PKG-EXD52D8 PDG-EXD52D8 | | EXD52D8-7000579 ~ EXD52D8-7000632 平成20年2月26日 ~ 平成20年3月12日 | 34 | |
| | PJ-EXD52E6 | | EXD52E6-7000009 ~ EXD52E6-7000140 平成17年8月22日 ~ 平成18年3月27日 | 86 | |
| | PKG-EXD52E8 PDG-EXD52E8 | | EXD52E8-7000097 ~ EXD52E8-7000105 平成20年2月28日 ~ 平成20年3月12日 | 9 | |
| | PJ-EXD52G6 | | EXD52G6-7000002 ~ EXD52G6-7000031 平成17年8月31日 ~ 平成18年4月4日 | 20 | |
| | PKG-EXD52G8 PDG-EXD52G8 | | EXD52G8-7000068 ~ EXD52G8-7000069 平成20年2月29日 ~ 平成20年3月7日 | 2 | |
| | PJ-EXR52D6 | | EXR52D6-7000002 ~ EXR52D6-7000042 平成17年8月22日 ~ 平成18年3月28日 | 24 | |
| | PDG-EXR52D8 | | EXR52D8-7000012 平成20年2月27日 | 1 | |
| | PJ-EXR52E6 | | EXR52E6-7000001 ~ EXR52E6-7000010 平成17年11月17日 ~ 平成18年4月5日 | 6 | |
| | PJ-EXR52G6 | | EXR52G6-7000003 ~ EXR52G6-7000009 平成17年8月25日 ~ 平成18年3月15日 | 6 | |
| | PDG-EXR52G8 | | EXR52G8-7000009 平成20年3月12日 | 1 | |
| | PJ-EXY52J6 | | EXY52J6-7000007 ~ EXY52J6-7000014 平成17年8月25日 ~ 平成17年11月12日 | 7 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------------------------|--------|--|------------|----|
| いすゞ | PKG-EXY52J8 | ギガ | EXY52J8-7000160 ~ EXY52J8-7000168 平成20年2月23日 ~ 平成20年2月27日 | 6 | |
| | PJ-EXZ52J6 | | EXZ52J6-7000005 ~ EXZ52J6-7000209 平成17年7月30日 ~ 平成18年4月1日 | 135 | |
| | PKG-EXZ52J8 PDG-EXZ52J8 | | EXZ52J8-7000114 ~ EXZ52J8-7000125 平成20年2月26日 ~ 平成20年3月3日 | 11 | |
| | (計108型式) | (計1車種) | (製作期間全体の範囲) 平成15年12月2日 ~ 平成20年3月12日 | (合計8,205台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。