

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 7 月 29 日

リコール届出番号	外-1605	リコール開始日	平成 21 年 7 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ニコルレーシングジャパン株式会社 代表取締役 クラウスイリツレック 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・トルボ・エンジン 問い合わせ先 : サービス部 044-522-1500		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドエアバッグ/シートベルトプリテンショナー用配線において、コネクタ端子と配線の圧着が不適切なため、当該端子と配線が十分に接触しないおそれがある。そのため、接触不良が発生した場合、エアバッグ警告灯が点灯し、サイドエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーが作動しない。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタ端子を良品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての対象車に対して改善が実施できるため措置は講じない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1605 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-3K20	B3ビターボカー	WAPB330008DK20193 ~ WAPB330008DK20213 平成 20 年 10 月 10 日 ~ 平成 20 年 11 月 20 日	4	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 20 年 10 月 10 日 ~ 平成 20 年 11 月 20 日	(計 4 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。