2009年8月10日 発行日: から

2009年8月14日 まで

TCD番号 7424A- -2009 種類 回転翼機 発行日 08/13 発効日 08/18

準拠AD EASA緊急AD 2009-0178-E

ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332 C、AS332 C1、AS332 L、AS332 L1及びAS332 L2型並びにSA330 F、SA330 G及びSA330 J型

油圧ホイスト・ケーブルがサポート・ストラットに引っかかることにより、当該部分を通るバック 概要 アップ・エレクトリカル・ホイスト・パワー・サプライ・ハーネス又はホイスト・コントロール・エレク トリカル・ハーネスが損傷し、電気回路の短絡、油圧ホイスト・ケーブルの破損又は火薬によ

る切断機能の意図しない作動に至る不具合防止

ユーロコプターAS332アラート・サービス・ブレティン 25.02.08 Revision1及びユーロコプターSA330アラート・サービス・ブレティン25.39 Revision 1 参照

SB等

1/1 ページ 作成日: 2009年8月14日