

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 9 月 17 日

リコール届出番号	外-1611	リコール開始日	平成 21 年 9 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578〕		
不具合の部位(部品名)	前輪緩衝装置(ストラットプレート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前車輪のコイルスプリングを保持するストラットプレートの強度が不十分なため、高温多湿の環境下で渋滞走行を繰り返し行なうと、当該プレートに亀裂を生じて異音が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該プレートが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントストラットの部品番号を点検し、該当品の場合は当該プレートに固定クリップを取り付ける。		
不具合件数	23 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1611 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	E-DE44	BMW 540i オートマチック	WBADE61090BU84546 ~ WBADE61000BU86282 平成 9 年 2 月 1 日 ~ 平成 9 年 6 月 30 日	284	
			WBADE62030BW71358 ~ WBADE62090BW72224 平成 9 年 2 月 3 日 ~ 平成 9 年 6 月 30 日	317	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 9 年 2 月 1 日 ~ 平成 9 年 6 月 30 日	(計 601 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は、平成 16 年 4 月 19 日付け届出番号「外-1104」にてリコール届出を行ったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものです。