

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月 5日

リコール届出番号	外 - 1615	リコール開始日	平成21年10月 6日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	電気装置（メイン制御モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メイン制御モジュールのプログラムが不適切なため、エンジン停止直後に再始動した場合、燃料ポンプへ電源が供給されず、エンジンが始動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該モジュールのプログラムを修正する。		
不具合件数	国内：1件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外 - 1615のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-BB6304TW	ボルボ V70	YV1BW995681001653 ~ YV1BW995691105946 平成19年 8月 6日 ~ 平成21年 5月13日	235	6気筒ターボ付
	CBA-BB6304TXC	ボルボ XC70	YV1BZ9956A1075046 ~ YV1BZ9956A1075376 平成21年 7月 8日 ~ 平成21年 7月18日	4	6気筒ターボ付
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年 8月 6日 ~ 平成21年 7月18日	239台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。